

SK PENETAPAN

NO. 500.15.18.4 / Bidwaa / 2024 / LKBB / 65

UNTUK

PENETAPAN	OBJEK	PENGALIHAN
	LINGKUNGAN	KERJA

PEMILIK : PT. ELNUSA Tbk (Nomerque Buri)

ALAMAT : Jl. Rengas km 25, Pemalang Riau - Merbau

KABUPATEN/
KOTAMADYA : BENGKALIS

PROPINSI : RIAU

PERINGATAN

* PENETAPAN INI HARUS DISIMPAN DENGAN BAIK-BAIK DALAM PERUSAHAAN / PABRIK ATAU TEMPAT KERJA DAN ATAS PERMINTAAN PENGAWAS KESELAMATAN KERJA / AHLI KESELAMATAN KERJA YANG BERKEWAJIBAN DARI DIREKTORAT PEMBINAAN NORMA - NORMA KESELAMATAN KERJA & HYPERKES HARUS DITUNJUKKAN ATAU DISERAHKAN KEPADANYA, SUPAYA DAPAT DIPERGUNAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA *.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Pepaya No. 57-59, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru 28121
Email: dinakertrans@rau.go.id | website: dinakertrans.rau.go.id | Pelayanan: 08117573033

SURAT KEPUTUSAN

NO : 500.15.18.4/Bidwas/2024/LKBB/69

TENTANG

PENETAPAN OBJEK PENGAWASAN LINGKUNGAN KERJA

- Menimbang :
- a. bahwa Pengawasan norma lingkungan kerja masih belum berjalan sebagaimana mestinya dan belum sejalan dengan perkembangan pembangunan sehingga berpotensi untuk menimbulkan bahaya besar bagi industri, tenaga kerja, lingkungan maupun sumber daya lainnya;
 - b. bahwa Lingkungan kerja yang tidak dikelola dengan baik akan berdampak buruk bagi pekerja antara lain munculnya penyakit akibat kerja, meningkatnya potensi bahaya serta kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup, untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di bidang lingkungan kerja perlu diatur pengendaliannya;
 - c. bahwa untuk pengendalian bidang lingkungan kerja perlu ditetapkan Surat Penetapan Objek Pengawasan Lingkungan Kerja bagi Perusahaan
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang No.3 Tahun 1969 tentang Persetujuan konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No.120 mengenai Hygiene dalam Perniagaan dan Kantor-kantor;
 - 2. Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
 - 3. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 No.39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
 - 4. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 No.23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
 - 5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.187/MEN/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya ditempat kerja
 - 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja
 - 7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dalam Pekerjaan Pada Ketinggian
 - 8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Ruang Terbatas (Confined Spaces)
 - 9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri
- Memperhatikan :
- Surat Keterangan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Pengawas Ketenagakerjaan K3 Spesialis Lingkungan Kerja

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- Memberikan Surat Penetapan Objek Pengawasan Lingkungan Kerja bagi Perusahaan
- Kepada Perusahaan :
- A l a m a t :
- Lokasi :
- Penanggung Jawab :
- PT. Elruse Tbk
 - Jl. Rangau KM 3.5, Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis
 - Warehouse Duri
 - Jerry Haryono

Kedua

Memiliki objek Pengawasan Lingkungan Kerja dengan rincian :

Fisika :

- (v) Iklim Kerja Panas / ISBB
- () Iklim Kerja Dingin (Cold Stress)
- (v) Kebisingan
- () Getaran Lengan dan Tangan/Seluruh Tubuh
- () Radiasi Frekuensi Radio dan Gelombang Mikro
- () Radiasi Sinar Ultra Ungu (UV)
- () Medan Magnet Statis
- (v) Pencahayaan

Kimia :

- (v) Debu
- (v) Gas / Uap Berbahaya
- () Indeks Paparan Biologis

Biologi :

- (v) Bakteri
- () Mikroba Patogen
- (v) Jamur

Ergonomi :

- (v) Posisi Kerja
- (v) Desain Alat Kerja
- (v) Beban Angkat

Psikologi :

- () Ketidaktepatan Peran / Ketaksamaan Peran
- () Konflik Peran
- () Beban Kerja Berlebih secara kualitatif
- () Beban Kerja Berlebih secara kuantitatif
- () Pengembangan Karir
- () Tanggung Jawab terhadap Orang Lain

Ketiga

Apabila terjadi perubahan data sebagai dasar penetapan dikeluarkannya keputusan ini, maka pengurus perusahaan/ pimpinan perusahaan wajib melaporkan kepada Dinas yang tugas dan wilayahnya membidangi Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan hanya digunakan selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 30 Desember 2024

Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Riau

H. BOBY RACHMAT, S.STP.M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19630516 200112 1 002



Nomor :

Tanggal : DESEMBER 2024



**DOKUMEN
HASIL PEMERIKSAAN / PENGUJIAN LINGKUNGAN KERJA
DAN
BAHAN-BAHAN BERBAHAYA**

*
*
*
*
*

**DALAM RUANG LINGKUP
UNDANG-UNDANG No.1 TAHUN 1970
TENTANG
KESELAMATAN KERJA**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana tertuang di dalam UU.No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, K3 dimaksudkan agar tenaga kerja selalu sehat dan selamat dalam melaksanakan pekerjaannya, orang lainnya yang memasuki tempat kerja juga terjamin keselamatannya, sumber produksi dapat dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien, serta dalam rangka produktivitas nasional.

Dengan penempatan K3 di tempat-tempat kerja diharapkan antara lain dapat mencegah/mengurangi kemungkinan terjadinya penyakit akibat kerja (*occupational disease*), dimana untuk mencapai tujuan ini maka kualitas lingkungan kerja termasuk pengendalian faktor fisika di tempat kerja dan faktor kimia diudara lingkungan kerja dan sebagainya perlu diperhatikan agar memenuhi syarat sebagaimana diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan K3 yang berlaku.

Dokumen ini dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan/pengukuran/pengujian lingkungan kerja dan bahan-bahan berbahaya yang dilaksanakan dengan cermat dan teliti dengan mempergunakan peralatan uji yang memadai oleh Pengawas Ketenagakerjaan yang berwenang yaitu Pengawas spesialis lingkungan kerja dan bahan-bahan berbahaya.

Pada Bagian syarat-syarat yang wajib segera dipenuhi / perbaikan yang wajib segera dilaksanakan Pengurus/Pengusaha PT. Elusa Tok sehingga dapat segera terciptanya tempat kerja yang bersih dan sehat, serta keselamatan Tenaga Kerja dan orang lain yang memasuki tempat kerja lebih terjamin, dan berdampak positif terhadap produktivitas.

Pengawas Ketenagakerjaan
SpesK3 Lingkungan Kerja


TETI SUSANTI, SKM
Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda
NIP. 19740223 199301 2 001



SECURITY



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



Jalan Pepaya No. 57-59, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru 28121
Email: disnakertrans@riau.go.id | website : disnakertrans.riau.go.id | Pelayanan: 08117573033

SURAT KETERANGAN
FAKTOR FISIKA/ KIMIA/ BIOLOGI/ ERGONOMI/ PSIKOLOGI
DI TEMPAT KERJA

Nomor : 500.15.18.4 /Bidwas /2024/LKB9/ 6-9.1

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian berkala yang telah dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Lingkungan Kerja (Teti Susanti, SKM) pada tanggal 16 & 23 Desember 2024 terhadap faktor Fisika, Kimia, Biologi, Ergonomi dan Psikologi di tempat kerja, diterangkan bahwa :

A. DATA UMUM

1. Perusahaan : PT. Elhusa Tbk
2. Alamat : Jl. Rantau KM 3.5, Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis
3. Pengurus Perusahaan : Jerry Haryono
4. Ahli K3 Lingkungan : —
5. Lokasi Objek : Security

B. DATA TEKNIS

- Objek : Fisika / Kimia / Biologi / Ergonomi / Psikologi
Jenis Objek : Fisika
- ☐ Iklim Kerja Panas / ISBB
 - ☐ Iklim Kerja Dingin (Cold Stress)
 - ☐ Kebisingan
 - ☐ Getaran Lengan dan Tangan/Seluruh Tubuh
 - ☐ Radiasi Frekuensi Radio dan Gelombang Mikro
 - ☐ Radiasi Sinar Ultra Ungu (UV)
 - ☐ Medan Magnet Statis
 - ☒ Pencahayaan
- Kimia
- ☐ Debu
 - ☐ Gas / Uap Berbahaya
 - ☐ Indeks Paparan Biologi
- Biologi
- ☒ Bakteri
 - ☐ Mikroba Patogen
 - ☒ Jamur
- Ergonomi
- ☒ Posisi Kerja
 - ☒ Desain Alat Kerja
 - ☒ Beban Angkat
- Psikologi
- ☒ Ketidakjelasan Peran / Ketaksaan Peran
 - ☒ Konflik Peran
 - ☒ Beban Kerja Berlebih secara kualitatif
 - ☒ Beban Kerja Berlebih secara kuantitatif
 - ☒ Pengembangan Karir
 - ☒ Tanggung Jawab terhadap Orang Lain
 - ☐ Objek khusus *) Sebutkan

Dokumen Hasil Pemeriksaan

dan/atau Pengujian

Instansi Penguji

Alamat Instansi Penguji

Tanggal Pelaksanaan

: Terlampir

: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau

: Jl. Pepaya No 57-59 Pekanbaru

: 16 & 23 Desember 2024

C. HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

Hasil pemeriksaan dan pengujian terhadap faktor di tempat kerja secara rinci sebagaimana terlampir

D. EVALUASI

1. Belum Ada Personil K3 Bidang Lingkungan Kerja
2. Tidak dilakukan pengukuran/ pengujian internal rutin dan pengendalian terhadap lingkungan kerja

Perusahaan diizinkan melaksanakan pekerjaan dengan ketentuan :

1. Melakukan pemeriksaan dan pengujian internal rutin terhadap lingkungan kerja
2. Melakukan pengendalian terhadap faktor-faktor K3 lingkungan kerja
3. Memiliki Ahli K3 yang berkompeten dan memiliki kewenangan dibidang Lingkungan Kerja

E. KESIMPULAN

MEMENUHI
PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Dengan Catatan : Melaksanakan hasil Evaluasi

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang tidak ada perubahan kondisi lingkungan kerja darivatau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pekanbaru, 27 Desember 2024

Disetujui
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Riau


H. BOBY RACHMAT, S.STP,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19830516 200112 1 002

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja,


TETI SUSANTI, SKM
Pengawas Ketenagakerjaan Muda
NIP. 19740223 199301 2 001

Keterangan:

- a. Lembar pertama untuk pemilik
- b. Lembar kedua untuk unit kerja pengawasan ketenagakerjaan setempat
- c. Lembar ketiga untuk unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pusat



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Pepaya No. 57-59, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru 28121
Email : disnakertrans@riau.go.id | website : disnakertrans.riau.go.id | Pelayanan :
08117573033



PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN AWAL-BERKALA KHUSUS
PENCAHAYAAN

1. DATA UMUM

Pertusahaan : PT. Ehsa Tbk
Alamat : Jl. Rangau KM 3.5, Pematang Puda, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis
Pengurus / Penanggung Jawab : Jari Haryono
Lokasi Pemeriksaan / Pengujian : Security
Nomor Dokumen Pengujian : —
Sebelumnya : —
Nomor SKP PJK3 / Bidang Inspeksi : —
Nomor SKP Ahli K3 Lingkungan Kerja : —
Muda / Madya / Utama / Penguji K3 : —

2. PEMERIKSAAN DAN / ATAU PENGUJIAN TEKNIK

Nama Alat Ukur yang Digunakan : Light Meter
Type, Nomor Seri : Lutron, LX-1102
Negara Pembuat : Taiwan
Tanggal Kalibrasi Eksternal Terakhir : 13 Februari 2024
Instansi Pengkalibrasi : Lutron Electronic Enterprise Co., Ltd
Tanggal pemeriksaan / pengujian / pengukuran : 16 Desember 2024
Waktu pemeriksaan / pengujian / pengukuran : 09.00 - 12.00 WIB



3. HASIL PEMERIKSAAN DAN / ATAU PENGUJIAN TEKNIS

Keterangan : Titik lokasi tergambar pada sketsa terlampir

No.	Ruangan/Bagian	No. Titik Pengukuran	Sumber Penerangan/ pencahayaan (Alami/ Buatan)	Luas Jendela Ruangan (m ²)	Intensitas (Lux)		Jenis Pengukuran (Umum/ Lokal)
					Hasil Ukur	Standar	
1.	Security	1	Alami & Buatan	-	1448	300	Umum
		2			1076		
		3			1188		
		4			726	500	Lokal

4. METODE PENGUKURAN YANG DIPAKAI

Pengukuran Langsung (Direct Measurement)
SNI 7062-2019 tentang Pengukuran Intensitas Pencahayaan di Tempat Kerja

5. ANALISA

Dari pengujian yang telah dilakukan didapatkan bahwa intensitas pencahayaan umum di Security terukur rata-rata 1237.33 (sesuai standar) dan intensitas pencahayaan lokal yang terukur sesuai standar.



6. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa intensitas pencahayaan di Security memenuhi syarat K3.

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja,

TETI SUSANTI, SKM

Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda
NIP. 19740223 199301 2 001



DENAH TITIK PENELITIAN PENCAHAYAAAN
PT. Ehusa Tok
Security





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Pepaya No. 57-59, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru 28121
Email : disnakertrans@riau.go.id | website : Disnakertrans.riau.go.id | Pelayanan :
08117573033



PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN AWAL/ BERKALA/ KHUSUS
MIKROBIOLOGI

1. DATA UMUM

Perusahaan : PT. Elhusa Tbk
Alamat : Jl. Rangas KM 3.5, Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis
Pengurus / Penanggung Jawab : Jeri Haryono
Lokasi Pemeriksaan / Pengujian : Security
Nomor Dokumen Pengujian : —
Sebelumnya : —
Nomor SKP PJK3 / Bidang Inspeksi : —
Nomor SKP Ahli K3 Lingkungan Kerja : —
Muda / Madya / Utama / Penguji K3 : —



2. PEMERIKSAAN DAN / ATAU PENGUJIAN TEKNIK

Nama Alat Ukur yang Digunakan : Colony Counter
Type, Nomor Seri : Wincom J2
Negara Pembuat : China
Tanggal Kalibrasi Eksternal Terakhir : -
Instansi Pengkalibrasi : -
Tanggal pemeriksaan / pengujian / pengukuran : 16 Desember 2024
Waktu pemeriksaan / pengujian / pengukuran : 09.00 – 16.00

3. HASIL PEMERIKSAAN DAN / ATAU PENGUJIAN TEKNIS

No.	Ruangan / bagian	No. Titik Uji	Hasil Uji		NAB		Tindakan pengendalian yang telah dilakukan,
			Cfu / m ³				
			Bakteri	Jamur	Bakteri	Jamur	
1.	Security	1	100	170	700	1000	-

Keterangan : Titik lokasi tergambar pada sketsa terlampir

4. METODE PENGUKURAN YANG DIPAKAI

SNI 9099 : 2022 tentang Metode Pengujian Faktor Biologi di Udara Temporal Kerja

5. ANALISA

Dari pengujian yang telah dilakukan, didapatkan jumlah bakteri dan jamur di Security terukur di bawah NAB.



6. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor mikrobiologi di Security memenuhi syarat K3.

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja.

TETI SUSANTI, SKM

Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda
NIP. 19740223 199301 2 001

DOKUMENTASI

Bakteri



Jamur



Security



PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN AWAL/ BERKALA/ KHUSUS
ERGONOMI

1. DATA UMUM

Perusahaan : PT. Elusa Tbk.
Alamat : Jl. Rangau KM 3.5, Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab.
Pangkasia / Penanggung Jawab : Bengkalis
Lokasi Pemeriksaan / Pengujian : Jeni Haryono
Nomor Dokumen Pengujian : Security
Sebelumnya :
Nomor SKP PJK3 / Bidang Inspeksi : —
Nomor SKP Ahli K3 Lingkungan Kerja : —
Muda / Madya / Utama / Penguji K3

2. PEMERIKSAAN DAN / ATAU PENGUJIAN TEKNIK

Tanggal pemeriksaan / pengujian : 16 Oktober 2024
pengukuran
Waktu pemeriksaan / pengujian : 09.00 – 16.00 WIB
pengukuran

3. HASIL PEMERIKSAAN DAN ATAU PENGUJIAN TEKNIS

No.	Ruangan/ Bagian	Stasiun Kerja Duduk	Stasiun Kerja Berdiri	Stasiun Kerja Dinamis	Manual Handling	Hasil Pengukuran
1.	Security	-	-	✓	-	55.25%
Standar / NAB						Metode Pengendalian yang Telah Dilakukan

≤ 40 % : Dapat diterima
41% - 50% : Memerlukan penelitian lebih lanjut
51% - 70% : Memerlukan penelitian lebih lanjut dan
perubahan secepatnya
≥ 70% : Penelitian dan perubahan segera

4. METODE PENGUKURAN YANG DIPAKAI

Quick Exposure Check

5. ANALISA

Dari pengujian yang telah dilakukan, didapatkan bahwa ergonomi untuk pekerjaan Security didapatkan hasil pengukuran dengan nilai 55.25% yang berarti pekerjaan tersebut memerlukan penelitian lebih lanjut dan perubahan secepatnya.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa di atas dapat disimpulkan ergonomi di Security memerlukan pengendalian lebih lanjut.

7. **PERSYARATAN YANG HARUS DIPENUHI**

Lakukan cross check dengan pengukuran metoda Nordic Body Map untuk memastikan dampak pada tubuh pekerja.



Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja,

TETI SUSANTI, SKM
Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda
NIP. 19740223 199301 2 001



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



Jalan Pepaya No. 57-59, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru 28121
Email: disnakertrans@riau.go.id | website : disnakertrans.riau.go.id | Pelayanan: 08117573033

SURAT KETERANGAN
PENERAPAN HIGIENE DAN SANITASI DI TEMPAT KERJA
Nomor : 500.15.18.4/Bidwas/2024/LXSB/ 65-2

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian berkala yang telah dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Lingkungan Kerja (Teti Susanti, SKM) pada tanggal 16 & 23 Desember 2024 terhadap Penerapan hygiene dan sanitasi di Tempat Kerja di tempat kerja, diterangkan bahwa :

A. DATA UMUM

1. Perusahaan : PT. Elusa Tbk
2. Alamat : Jl. Rangas KM 3.5, Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis
3. Pengurus Perusahaan : Jerry Haryono
4. Ahli K3 Lingkungan : —
5. Lokasi Objek : Security

B. DATA TEKNIS

- Objek : Penerapan hygiene dan sanitasi di tempat kerja
- Jenis Objek :
- (√) Kebersihan Bangunan Tempat Kerja
 - (√) Fasilitas kebersihan, toilet laki-laki / perempuan / penyandang cacat
 - (√) Loker dan Ruang Ganti Paksiian bagi tenaga kerja laki-laki dan perempuan
 - (√) Tepat sampah
 - (√) Kualitas Udara Dalam Ruangan dan Ventilasi
 - (√) Ruang Udara / Cubic Space
 - (√) Ketata rumahtanggaian (House Keeping) peralatan dan bahan
 - () Objek Khusus

- Dokumen Hasil Pemeriksaan dan/atau Pengujian : Terlampir
- Instansi Penguji : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Riau
- Alamat Instansi Penguji : Jl. Pepaya No 57-59 Pekanbaru
- Tanggal Pelaksanaan : 16 & 23 Desember 2024

C. HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

Hasil pemeriksaan dan pengujian terhadap penerapan hygiene dan sanitasi di tempat kerja secara rinci sebagaimana terlampir

D. EVALUASI

1. Kebersihan bangunan baik
2. Jumlah Toilet sudah memadai, kebersihan dan penerangan memadai
3. Tidak disiapkan Loker
4. Tempat sampah tersedia, berpenutup
5. Kualitas Udara Dalam Ruangan dan Ventilasi, Turunkan suhu dengan pengendalian *engineering control* menggunakan pengatur udara agar memenuhi standar
6. Ruang Udara / Cubic Space sudah memadai
7. Ketata rumahtanggaian memadai

Perusahaan diizinkan melaksanakan pekerjaan dengan ketentuan :

1. Melakukan pengendalian terhadap penerapan hygiene dan sanitasi pada area Security

E. KESIMPULAN

MEMENUHI
PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Dengan Catatan : Melaksanakan hasil Evaluasi

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digurakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang tidak ada perubahan kondisi lingkungan kerja dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pekanbaru, 27 Desember 2024

Disetujui
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Riau



H. BOBY RACHMAT, S.STP,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19830516 200112 1 002

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja,



TETI SUSANTI, SKM
Pengawas Ketenagakerjaan Muda
NIP. 19740223 199301 2 001

Keterangan:

- Lembar pertama untuk pemilik.
- Lembar kedua untuk unit kerja pengawasan ketenagakerjaan setempat.
- Lembar ketiga untuk unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pusat.

PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN AWAL/BERKALA/KHUSUS
HYGIENE DAN SANITASI BANGUNAN TEMPAT KERJA

1. DATA UMUM

Perusahaan : PT. Elusa Tbk
Alamat : Jl. Rangau KM 3.5, Pematang Pada, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis
Pengurus / Peranggung Jawab : Jari Haryono
Lokasi Pemeriksaan / Pengujian : Security
Nomor Dokumen Pengujian : —
Sebelumnya : —
Nomor SKP PJK3 / Bidang Inspeksi : —
Nomor SKP Ahli K3 Lingkungan Kerja : —
Muda / Madya / Utama / Penguji K3 : —



2. PEMERIKSAAN VISUAL

Tanggal Pemeriksaan : 23 Desember 2024
Waktu Pemeriksaan : 09.00 – 16.00 WIB

No.	Gedung/Ruang/Bagian/ Dinding/ Langit-langit/Atap/	Nomor Titik	Kondisi (bersih /kotor/ debu/ ventilasi)*	Saluran Air di Halaman (ada tutup pengaman/tidak mengalir/ tergenang)*	Pengelolaan yang telah dilakukan
1.	Security	1	Bersih	—	Pembersihan Secara Periodik

Keterangan : Titik lokasi tergambar pada sketsa terlampir

3. ANALISA

Dari pemeriksaan yang telah dilakukan didapatkan bahwa di Security memiliki kebersihan yang terjaga.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa Security memenuhi syarat K3.

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja,

TETI SUSANTI, SKM

Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda
NIP. 19740223 199301 2 001

DOKUMENTASI



PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN AWAL/ BERKALA/ KHUSUS
FASILITAS KEBERSIHAN / TOILET

1. DATA UMUM

Perusahaan : PT. Elhusa Tbk
Alamat : Jl. Rantau KM 3.5, Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis
Pengurus / Penanggung Jawab : Jen Haryono
Lokasi Pemeriksaan / Pengujian : Security
Nomor Dokumen Pengujian :
Sebelumnya :
Nomor SKP PJK3 / Bidang Inspeksi : —
Nomor SKP Ahli K3 Lingkungan Kerja : —
Muda / Madya / Utama / Penguji K3



2. PEMERIKSAAN VISUAL

Tanggal Pemeriksaan : 23 Desember 2024
Waktu Pemeriksaan : 09.00 - 16.00 WIB

No.	Toilet / Jumlah dan Ukuran	Fasilitas Jamban/ Urinoir/ Genitery Pad/ Tempat Cuci Tangan/ Sabun (Ada/ tidak)	Kondisi (bersih/ kotor)	Persediaan Air Bersih (cukup/ tidak cukup)*	Mutu penerangan/ Sirkulasi udara (Baik / Kurang Baik)	Pembersihan Periodik (Ada/ tidak)
1.	(32 m ²) Jumlah : 1	Ada	Bersih	Cukup	Baik	Ada

Keterangan : Tbk lokasi tergambar pada sketsa terlampir

3. ANALISA

Dari pemeriksaan yang telah dilakukan didapatkan bahwa :

- Toilet memiliki kebersihan yang terjaga dan mutu penerangan yang baik.
- Jumlah toilet sudah memadai.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan disimpulkan toilet untuk Security memenuhi syarat K3.

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja.

TETI SUSANTI, SKM
Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda
NIP. 19740223 199301 2 001

DOKUMENTASI





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Pepaya No. 57-59, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru 28121
Email : disnakertrans@riau.go.id | website : disnakertrans.riau.go.id | Pelayanan :
08117573033



PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN AWAL/BERKALA/KHUSUS
TEMPAT PENGUMPULAN/PEMBUANGAN SAMPAH ATAU BAHAN TERBUANG LAINNYA

1. DATA UMUM

Perusahaan : PT. Elmusa Tbk
Alamat : Jl. Rantau KM 3.5, Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis
Pengurus / Penanggung Jawab : Jeri Haryono
Lokasi Pemeriksaan / Pengujian : Security
Nomor Dokumen Pengujian : —
Sebelumnya : —
Nomor SKP PUK3 / Bidang Inspeksi : —
Nomor SKP Ahli K3 Lingkungan Kerja : —
Muda / Madya / Utama / Penguji K3 : —



2. PEMERIKSAAN VISUAL

Tanggal Pemeriksaan : 26 Oktober 2024
Waktu Pemeriksaan : 09.00 – 16.00 WIB

No.	No. Titik tempat pengumpulan/ Pembakaran sampah	Sampah Organik/ Non Organik/ Bahan Berbahaya	Penutup Ada/ Tidak	Sarana Pengumpulan/ Pembakaran Sampah dan Bahan terbuang lainnya (IPAL/Insenerator /lain-lain)*	Jaraknya dengan tempat kerja terdekat (meter)	Bau yang mengganggu Menjadi Sarang Lalat/ Serangga
1.	a	Organik & Non Organik	Ada	Sarana pengumpulan	-	Tidak Ada
	b					

Keterangan : Titik lokasi tergambar pada sketsa terlampir

3. ANALISA

Dari pemeriksaan yang telah dilakukan, didapatkan :

- Terdapat tempat sampah di tempat kerja.
- Pengelolaan sampah dilakukan dengan cara diangkut keluar dari lokasi perusahaan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa diatas, disimpulkan tempat pengumpulan / pembuangan sampah atau bahan terbuang memenuhi syarat K3.



Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja

TETI SUSANTI, SKM

Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda
NIP. 19740223 199301 2 001

DOKUMENTASI



a



b





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Pepaya No. 57-59, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru 28121

Email : ditanakertrans@riau.go.id | website : Ditakertrans.riau.go.id | Pelayanan :

08117571033



PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN AWAL/BERKALA/KHUSUS
KUALITAS UDARA DALAM RUANGAN DAN VENTILASI

1. DATA UMUM

Perusahaan : PT. Elusa Tbk
Alamat : Jl. Rangau KM 3.5, Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis
Pengurus / Penanggung Jawab : Jari Haryono
Lokasi Pemeriksaan / Pengujian : Security
Nomor Dokumen Pengujian : —
Sebelumnya : —
Nomor SKP PJK3 / Bidang Inspeksi : —
Nomor SKP Ahli K3 Lingkungan Kerja : —
Muda / Madya / Utama / Penguji K3 : —



2. PEMERIKSAAN VISUAL

Tanggal Pemeriksaan : 23 Desember 2024
Waktu Pemeriksaan : 09.00 – 16.00 WIB

No.	Ruangan Kerja / Bagian	Lokasi Pemeriksaan	Suhu Ruangan (°C) Kelembaban (%)	Ruangan Antara (Ada / Tidak)	Ventilasi Alami / Buatan / Gabungan	Pembersihan Periodik (Ada / Tidak)
1.	Security	1	29,4 °C 80,0 %	Ada	Buatan (Kecepatan alir 0,3 m/s)	Ada

Keterangan : Titik lokasi tergambar pada sketsa terlampir

3. ANALISA

Dari pemeriksaan yang telah dilakukan didapatkan kantor **Security** memiliki suhu ruangan yang melebihi NAB, kelembaban yang melebihi NAB, dan kecepatan alir udara yang memenuhi standar.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa diatas disimpulkan kualitas udara dalam ruangan untuk Security memerlukan pengendalian lebih lanjut.

5. PERSYARATAN YANG HARUS DIPENUHI

Turunkan suhu dengan pengendalian engineering control menggunakan pengatur udara agar memenuhi standar

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja,


TETI SUSANTI, SKM
Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda
NIP. 19740223 199301 2 001



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Pepaya No. 57-59, Jadineng, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru 28121
Email : disnakertrans@riau.go.id | website : disnakertrans.riau.go.id | Pelayanan :
08117573033



PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN AWAL/BERKALA/KHUSUS
RUANG UDARA/ CUBIC SPACE

1. DATA UMUM

Perusahaan : PT. Elhusa Tbk
Alamat : Jl. Rantau KM 3.5, Pematang Pudi, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis
Pengurus / Penanggung Jawab : Jeri Haryono
Lokasi Pemeriksaan / Pengujian : Security
Nomor Dokumen Pengujian : —
Sebelumnya : —
Nomor SKP PJK3 / Bidang Inspeksi : —
Nomor SKP Ahli K3 Lingkungan Kerja : —
Muda / Madya / Utama / Penguj K3



2. PEMERIKSAAN VISUAL

Tanggal Pemeriksaan : 16 Desember 2024
Waktu Pemeriksaan : 09.00 – 16.00 WIB

No.	Ruang kerja/Bagian	Lokasi Pemeriksaan	Volume Ruangan (Panjang x Lebar x Tinggi) (m ³)	Jumlah Pekerja Dalam Ruang Kerja (orang)	Ruang Udara/orang (m ³ / orang)
1.	Security	1	22.8	2	11.4

Keterangan : Titik lokasi tergambar pada sketsa terlampir

3. ANALISA

Dari pemeriksaan yang telah dilakukan didapatkan bahwa semua pekerja mendapatkan ruang udara yang sudah memenuhi standar.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa diatas disimpulkan bahwa cubic space ruang kerja di Security memenuhi syarat K3.

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja,

TETI SUSANTI, SKM
Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda
NIP. 19740223 199301 2 001



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Pepaya No. 57-59, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru 28121
Email : disnaketrans@riau.go.id | website : disnaketrans.nau.go.id | Pelayanan :
08117573033



**PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN AWAL-BERKALA-KHUSUS
KERUMAH TANGGAAN (HOUSEKEEPING) PERALATAN DAN BAHAN**

1. DATA UMUM

Perusahaan : PT. Elirusa Tbk
Alamat : Jl. Rantau KM 3.5, Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis
Pengurus / Penanggung Jawab : Jen Haryono
Lokasi Pemeriksaan / Pengujian : **Security**
Nomor Dokumen Pengujian : —
Sebelumnya : —
Nomor SKP PJK3 / Bidang Inspeksi : —
Nomor SKP Ahli K3 Lingkungan Kerja : —
Muda / Madya / Utama / Penguji K3 : —



2. PEMERIKSAAN VISUAL

Tanggal Pemeriksaan : 23 Desember 2024
Waktu Pemeriksaan : 09.00 – 16.00 WIB

No.	Ruang Kerja / Bagian	Lokasi Pemeriksaan	Pemisahan Alat (Ada / Tidak) / Penataan Alat (Ada / Tidak)	Pembersihan Alat/ Perkakas/ Bahan Secara Rutin (Ada/ tidak)	Prosedur Kebersihan/ Penempatan / Penataan Alat, perkakas, bahan (Ada / Tidak)	Label Bahan (Ada/ tidak)
1.	Security	1	Pemisahan Alat : Ada Penataan Alat : Ada	Ada	Ada	Tidak Ada

Keterangan : Titik lokasi tergambar pada sketsa terlampir

3. ANALISA

Dari pemeriksaan yang telah dilakukan, didapatkan semua ruangan sudah memiliki pemisahan dan penataan peralatan dan bahan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa diatas disimpulkan housekeeping di Security memenuhi syarat K3.

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja,

TETI SUSANTI SKM

Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda
NIP. 19740223 199301 2 001

DOKUMENTASI





RUANG HUMAS & MEDIS



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



Jalan Pepaya No. 57-59, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru 28121
Email: disnakertrans@riau.go.id | website : Disnakertrans.riau.go.id | Pelayanan: 08117573033

SURAT KETERANGAN
FAKTOR FISIKA/ KIMIA/ BIOLOGI/ ERGONOMI/ PSIKOLOGI
DI TEMPAT KERJA

Nomor : 500.15.18.4 /Bidwas/ 2024/LKBB/ Ge-3

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian berkala yang telah dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Lingkungan Kerja (Tee Susanti, SKM) pada tanggal 16 & 23 Desember 2024 terhadap faktor Fisika, Kimia, Biologi, Ergonomi dan Psikologi di tempat kerja, diterangkan bahwa :

A. DATA UMUM

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Perusahaan | : PT. Elnusa Tbk |
| 2. Alamat | : Jl. Rangau KM 3.5, Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis |
| 3. Pengurus Perusahaan | : Jerry Haryono |
| 4. Ahli K3 Lingkungan | : — |
| 5. Lokasi Objek | : Ruang Humas & Medis |

B. DATA TEKNIS

- | | |
|-------------|---|
| Objek | : Fisika / Kimia / Biologi / Ergonomi / Psikologi |
| Jenis Objek | : Fisika |
| | ☐ Iklim Kerja Panas / ISBB |
| | ☐ Iklim Kerja Dingin (Cold Stress) |
| | ☐ Kebisingan |
| | ☐ Getaran Lengan dan Tangan/Seluruh Tubuh |
| | ☐ Radiasi Frekuensi Radio dan Gelombang Mikro |
| | ☐ Radiasi Sinar Ultra Ungu (UV) |
| | ☐ Medan Magnet Statis |
| | ☒ Pencahayaan |
| | Kimia |
| | ☐ Debu |
| | ☐ Gas / Uap Berbahaya |
| | ☐ Indeks Paparan Biologis |
| | Biologi |
| | ☒ Bakteri |
| | ☐ Mikroba Patogen |
| | ☒ Jamur |
| | Ergonomi |
| | ☒ Posisi Kerja |
| | ☒ Desain Alat Kerja |
| | ☒ Beban Angkat |
| | Psikologi |
| | ☒ Ketidakjelasan Peran / Ketaksaan Peran |
| | ☒ Konflik Peran |
| | ☒ Beban Kerja Berlebih secara kualitatif |
| | ☒ Beban Kerja Berlebih secara kuantitatif |
| | ☒ Pengembangan Karir |
| | ☒ Tanggung Jawab terhadap Orang Lain |
| | ☐ Objek khusus *) Sebutkan |

Dokumen Hasil Pemeriksaan

dan/atau Pengujian

Instansi Penguji

Alamat Instansi Penguji

Tanggal Pelaksanaan

- | |
|---|
| : Terlampir |
| : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Riau |
| : Jl. Pepaya No 57-59 Pekanbaru |
| : 16 & 23 Desember 2024 |

C. HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

Hasil pemeriksaan dan pengujian terhadap faktor di tempat kerja secara rinci sebagaimana terlampir

D. EVALUASI

1. Intensitas pencahayaan terukur dibawah standar, Lakukan pengendalian dengan *Engineering Control* (menambahkan dan atau mengganti) lampu di tempat aktifitas kerja sampai mencapai intensitas penerangan sesuai standar
2. Belum Ada Personil K3 Bidang Lingkungan Kerja
3. Tidak dilakukan pengukuran/ pengujian internal rutin dan pengendalian terhadap lingkungan kerja

Perusahaan diizinkan melaksanakan pekerjaan dengan ketentuan :

1. Melakukan pemeriksaan dan pengujian internal rutin terhadap lingkungan kerja
2. Melakukan pengendalian terhadap faktor-faktor K3 lingkungan kerja
3. Memiliki Ahli K3 yang berkompeten dan memiliki kewenangan dibidang Lingkungan Kerja

E. KESIMPULAN

MEMENUHI
PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Dengan Catatan : Melaksanakan hasil Evaluasi

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang tidak ada perubahan kondisi lingkungan kerja dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pekanbaru, 27 Desember 2024

Disetujui
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Propinsi Riau



H. BOBY RACHMAT, S.STP.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19830516 200112 1 002

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja,

TETI SUSANTI, SKM
Pengawas Ketenagakerjaan Muda
NIP. 19740223 199301 2 001

Keterangan:

- a. Lembar pertama untuk pemilik
- b. Lembar kedua untuk unit kerja pengawasan ketenagakerjaan setempat.
- c. Lembar ketiga untuk unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pusat.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Pepaya No. 57-59, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru 28121
Email : disnakertrans@riau.go.id | website : Disnakertrans.riau.go.id | Pelayanan :
08117573033



PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN AWAL/BERKALA/KHUSUS
PENCAHAYAAN

1. DATA UMUM

Perusahaan : PT. Elhusa Tbk.
Alamat : Jl. Rangau KM 3.5, Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis
Pengurus / Penanggung Jawab : Jari Haryono
Lokasi Pemeriksaan / Pengujian : Ruang Humas & Medis
Nomor Dokumen Pengujian : —
Sebelumnya : —
Nomor SKP PJK3 / Bidang Inspeksi : —
Nomor SKP Ahli K3 Lingkungan Kerja : —
Muda / Medya / Utama / Penguji K3 : —

2. PEMERIKSAAN DAN / ATAU PENGUJIAN TEKNIK

Nama Alat Ukur yang Digunakan : Light Meter
Type, Nomor Seri : Lutron, LX-1102
Negara Pembuat : Taiwan
Tanggal Kalibrasi Eksternal Terakhir : 13 Februari 2024
Instansi Pengkalibrasi : Lutron Electronic Enterprise Co., Ltd
Tanggal pemeriksaan / pengujian / pengukuran : 16 Desember 2024
Waktu pemeriksaan / pengujian / pengukuran : 09.00 - 12.00 WIB



3. HASIL PEMERIKSAAN DAN / ATAU PENGUJIAN TEKNIS

Keterangan : Titik lokasi tergambar pada sketsa terlampir

No.	Ruangan/Bagian	No. Titik Pengukuran	Sumber Penerangan/ pencahayaannya (Alami/ Buatan)	Luas Jendela Ruangan (m ²)	Intensitas (Lux)		Jenis Pengukuran (Umum/ Lokal)
					Hasil Ukur	Standar	
1.	Ruang Humas	1	Alami & Buatan		324	300	Umum
		2			309		
		3			359		
		4			421		
		5			186	500	Lokal
		6			187		
		7			122		
		8			273		
2.	Ruang Medis	1	Alami & Buatan	0.344 & 0.198	528	300	Umum
		2			468		
		3			729		
		4			497	500	Lokal
		5			488		
		6			521		

4. **METODE PENGUKURAN YANG DIPAKAI**

Pengukuran Langsung (Direct Measurement)

SNI 7062-2019 tentang Pengukuran Intensitas Pencahayaan di Tempat Kerja.

5. **ANALISA**

Dari pengujian yang telah dilakukan didapatkan bahwa :

- Intensitas pencahayaan umum di **Ruang Humas** terukur rata-rata **319** (sesuai standar) dan intensitas pencahayaan lokal yang terukur dibawah standar.
- Intensitas pencahayaan umum di **Ruang Medic** terukur rata-rata **555.5** (sesuai standar) dan intensitas pencahayaan lokal yang terukur sesuai standar.

6. **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa intensitas pencahayaan di Ruang Humas & Medic memerlukan pengendalian lebih lanjut.

7. **PERSYARATAN YANG HARUS DIPENUHI**

Lakukan pengendalian dengan *Engineering Control* (menambahkan dan atau mengganti) lampu di tempat aktivitas kerja sampai mencapai intensitas penerangan sesuai standar

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja,




TETI SUSANTI, SKM

Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda
NIP. 19740223 199301 2 001



DENAH TITIK PENGUJIAN PENCAHAYAAAN
PT. Elhusa Tbk
Ruang Humas & Ruang Medis





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Pepaya No. 57-59, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru 28121
Email : disnakertrans@riau.go.id | website : Disnakertrans.riau.go.id | Pelayanan :
08117573033



PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN AWAL/ BERKALA/ KHUSUS
MIKROBIOLOGI

1. DATA UMUM

Perusahaan : PT. Elnusa Tbk
Alamat : Jl. Rantau KM 3.5, Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis
Pengurus / Penanggung Jawab : Jeri Haryono
Lokasi Pemeriksaan / Pengujian : Ruang Humas & Medis
Nomor Dokumen Pengujian : —
Sebelumnya : —
Nomor SKP PJK3 / Bidang Inspeksi : —
Nomor SKP Ahli K3 Lingkungan Kerja : —
Muda / Madya / Utama / Penguji K3 : —



2. PEMERIKSAAN DAN / ATAU PENGUJIAN TEKNIK

Nama Alat Ukur yang Digunakan : Colony Counter
Type, Nomor Seri : Wincom,J2
Negara Pembuat : China
Tanggal Kalibrasi Eksternal Terakhir : -
Instansi Pengkalibrasi : +
Tanggal pemeriksaan / pengujian / pengukuran : 16 Desember 2024
Waktu pemeriksaan / pengujian / pengukuran : 09.00 – 16.00

3. HASIL PEMERIKSAAN DAN / ATAU PENGUJIAN TEKNIS

No.	Ruangan / bagian	No. Titik Uji	Hasil Uji		NAB		Tindakan pengendalian yang telah dilakukan.
			Cfu / m ³				
			Bakteri	Jamur	Bakteri	Jamur	
1.	Ruang Humas	2	220	160	700	1000	-
	Ruang Medis	3	150	90			

Keterangan : Titik lokasi tergambar pada sketsa terlampir

4. METODE PENGUKURAN YANG DIPAKAI

SNI 9099 : 2022 tentang Metode Pengujian Faktor Biologi di Udara Tempat Kerja

5. ANALISA

Dari pengujian yang telah dilakukan, didapatkan jumlah bakteri dan jamur di Ruang Humas & Medis tenur di bawah NAB.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa data, dapat disimpulkan bahwa faktor mikrobiologi di Ruang Humas & Media memenuhi syarat K3.



Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja,


TETI SUSANTI, SKM
Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda
NIP. 19740223 199301 2 001

DOKUMENTASI


Bakteri




Jamur



Ruang Humas



Ruang Medis





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Pepaya No. 57-59, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru 28121
Email : disnakertrans@riau.go.id | website : disnakertrans.riau.go.id | Pelayanan :
08117573033



PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN AWAL/ BERKALA/ KHUSUS
ERGONOMI



1. DATA UMUM

Perusahaan : PT. Einusa Tbk
Alamat : Jl. Rangau KM 3.5, Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis
Pengurus / Penanggung Jawab : Jeri Haryono
Lokasi Pemeriksaan / Pengujian : Kantor Humas & Medis
Nomor Dokumen Pengujian :
Sebelumnya :
Nomor SKP PJK3 / Bidang Inspeksi :
Nomor SKP Ahli K3 Lingkungan Kerja :
Muda / Madya / Utama / Penguj K3 :

2. PEMERIKSAAN DAN / ATAU PENGUJIAN TEKNIK

Tanggal pemeriksaan / pengujian / pengukuran : 26 Oktober 2024
Waktu pemeriksaan / pengujian / pengukuran : 09.00 – 16.00 WIB

3. HASIL PEMERIKSAAN DAN ATAU PENGUJIAN TEKNIS

No.	Ruangan/ Bagian	Stasiun Kerja Duduk	Stasiun Kerja Berdiri	Stasiun Kerja Dinamis	Manual Handling	Hasil Pengukuran
1.	Kantor Humas	-	-	✓	-	17,35 %
Standar / NAB						Metode Pengendalian yang Telah Dilakukan
≤ 40 % : Dapat diterima						
41% - 50% : Memerlukan penelitian lebih lanjut						
51% - 70% : Memerlukan penelitian lebih lanjut dan perubahan secepatnya						
≥70% : Penelitian dan perubahan segera						

4. METODE PENGUKURAN YANG DIPAKAI

Quick Exposure Check

5. ANALISA

Dari pengujian yang telah dilakukan, didapatkan bahwa ergonomi untuk pekerjaan di Kantor Humas didapatkan hasil pengukuran dengan nilai 17,35% yang berarti pekerjaan tersebut memiliki resiko yang rendah.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa di atas dapat disimpulkan ergonomi di Kantor Humas & Medis memenuhi syarat K3.

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja,



TETI SUSANTI, SKM
Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda
NIP. 19740223 199301 2 001



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



Jalan Pepaya No. 57-59, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru 28121
Email: disnakertrans@riau.go.id | website: disnakertrans.riau.go.id | Pelayanan: 08117573033

SURAT KETERANGAN
PENERAPAN HIGIENE DAN SANITASI DI TEMPAT KERJA
Nomor : 500/15.18.4/Bidwas/2024/LKBB/ 60-9

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian berkala yang telah dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Lingkungan Kerja (Teti Susanti, SKM) pada tanggal 16 & 23 Desember 2024 terhadap Penerapan hygiene dan sanitasi di Tempat Kerja di tempat kerja, diterangkan bahwa :

A. DATA UMUM

1. Perusahaan : PT. Elhusa Tbk
2. Alamat : Jl. Rangau KM 3.5, Pematang Puda, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis
3. Pengurus Perusahaan : Jerry Haryono
4. Ahli K3 Lingkungan : —
5. Lokasi Objek : Ruang Humas & Medis

B. DATA TEKNIS

- Objek : Penerapan hygiene dan sanitasi di tempat kerja
- Jenis Objek :
- (√) Kebersihan Bangunan Tempat Kerja
 - (√) Fasilitas kebersihan, toilet laki-laki / perempuan / penyandang cacat
 - (√) Loker dan Ruang Ganti Pakaian bagi tenaga kerja laki-laki dan perempuan
 - (√) Tepat sampah
 - (√) Kualitas Udara Dalam Ruangan dan Ventilasi
 - (√) Ruang Udara / Cubic Space
 - (√) Ketata rumahtangga (House Keeping) peralatan dan bahan
 - () Objek Khusus

- Dokumen Hasil Pemeriksaan dan/atau Pengujian : Terlampir
- Instansi Penguji : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau
- Alamat Instansi Penguji : Jl. Pepaya No 57-59 Pekanbaru
- Tanggal Pelaksanaan : 16 & 23 Desember 2024

C. HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

Hasil pemeriksaan dan pengujian terhadap penerapan hygiene dan sanitasi di tempat kerja secara rinci sebagaimana terlampir

D. EVALUASI

1. Kebersihan bangunan baik
2. Jumlah Toilet sudah memadai, kebersihan dan penerangan memadai
3. Tidak disiapkan Loker
4. Tempat sampah tersedia, berpenutup
5. Kualitas Udara Dalam Ruangan dan Ventilasi, Turunkan suhu dengan pengendalian engineering control menggunakan pengatur udara agar memenuhi standar
6. Ruang Udara / Cubic Space sudah memadai
7. Ketata rumahtangga memadai

Perusahaan diizinkan melaksanakan pekerjaan dengan ketentuan :

1. Melakukan pengendalian terhadap penerapan hygiene dan sanitasi pada area Ruang Humas & Medis

E. KESIMPULAN

MEMENUHI
PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Dengan Catatan : Melaksanakan hasil Evaluasi

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang tidak ada perubahan kondisi lingkungan kerja dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pekanbaru, 27 Desember 2024

Disetujui
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Propinsi Riau


H. BOBY RACHMAT, S.STP.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19830516 200112 1 002

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja,


TETI SUSANTI SKM
Pengawas Ketenagakerjaan Muda
NIP. 19740223 199301 2 001

Keterangan:

- a. Lembar pertama untuk pemilik.
- b. Lembar kedua untuk unit kerja pengawasan ketenagakerjaan setempat.
- c. Lembar ketiga untuk unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pusat



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Pepaya No. 57-59, Jadirejo, Kec.Sukajadi, Kota Pekanbaru 28121

Email : disnakertrans@riau.go.id | website : Disnakertrans.riau.go.id | Pelayanan :
08117573033



PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN AWAL/BERKALA/KHUSUS
HYGIENE DAN SANITASI BANGUNAN TEMPAT KERJA

1. DATA UMUM

Perusahaan : PT. Elrusa Tbk
Alamat : Jl. Rangau KM 3.5, Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis
Pengurus / Peranggung Jawab : Jeri Haryono
Lokasi Pemeriksaan / Pengujian : Ruang Humas & Medis
Nomor Dokumen Pengujian : —
Sebelumnya : —
Nomor SKP PJK3 / Bidang Inspeksi : —
Nomor SKP Ahli K3 Lingkungan Kerja : —
Muda / Madya / Utama / Penguji K3 : —



2. PEMERIKSAAN VISUAL

Tanggal Pemeriksaan : 16 Desember 2024
Waktu Pemeriksaan : 09.00 – 11.00 WIB

No.	Gedung/Ruang/Bagian/ Dinding/ Langit-langit/Atap/	Nomor Titik	Kondisi (bersih /kotor/ debu/ ventilasi)*	Saluran Air di Halaman (ada tutup pengaman/tidak mengalir/ tergenang)*	Pengelolaan yang telah dilakukan
1.	Ruang Humas & Medis	2	Bersih	-	Pembersihan Secara Periodik

Keterangan : Titik lokasi tergambar pada sketsa terlampir

3. ANALISA

Dari pemeriksaan yang telah dilakukan didapatkan bahwa di Ruang Humas & Medis memiliki kebersihan yang terjaga.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa Ruang Humas & Medis memenuhi syarat K3.

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja,

TETI SUSANTI, SKM

Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda
NIP. 19740223 199301 2 001

DOKUMENTASI





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Pepaya No. 57-59, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru 28121
Email : disnakertrans@riau.go.id | website : Disnakertrans.riau.go.id | Pelayanan :
08117573033



PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN AWAL/BERKALA/KHUSUS
TEMPAT PENGUMPULAN/PEMBUANGAN SAMPAH ATAU BAHAN TERBUANG LAINNYA

1. DATA UMUM

Perusahaan : PT. Elhusa Tbk
Alamat : Jl. Rantau KM 3.5, Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis
Pengurus / Penanggung Jawab : Jeri Haryono
Lokasi Pemeriksaan / Pengujian : Ruang Humas & Medis
Nomor Dokumen Pengujian : —
Sebelumnya : —
Nomor SKP PJK3 / Bidang Inspeksi : —
Nomor SKP Ahli K3 Lingkungan Kerja : —
Muda / Madya / Utama / Penguji K3 : —



2. PEMERIKSAAN VISUAL

Tanggal Pemeriksaan : 23 Desember 2024
Waktu Pemeriksaan : 09.00 – 16.00 WIB

No.	No.Titik tempat pengumpulan/ Pembakaran sampah	Sampah Organik/ Non Organik/ Bahan Berbahaya	Penutup Ada/ Tidak	Sarana Pengumpulan/ Pembakaran Sampah dan Bahan terbuang lainnya (IPAL/Insenerator /lain-lain)*	Jaraknya dengan tempat kerja terdekat (meter)	Bau yang mengganggu Menjadi Sarang Lalat/ Serangga
1.	a	Organik & Non Organik	Ada	Sarana pengumpulan	-	Tidak Ada
2.	b		Ada		-	Tidak Ada
4.	c		Ada		-	Tidak Ada
5.	d		Ada		-	Tidak Ada

Keterangan : Titik lokasi tergambar pada sketsa terlampir

3. ANALISA

Dari pemeriksaan yang telah dilakukan, didapatkan :

- Terdapat tempat sampah di tempat kerja.
- Pengelolaan sampah dilakukan dengan cara diangkut keluar dari lokasi perusahaan.

4. **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisa diatas, disimpulkan tempat pengumpulan / pembuangan sampah atau bahan terbuang memenuhi syarat K3.



Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja.

TETI SUSANTI, SKM

Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda
NIP. 19740223 199301 2 001

DOKUMENTASI



a



b



c



d



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Pepaya No. 57-59, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru 28121
Email : disnakertrans@riau.go.id | website : disnakertrans.riau.go.id | Pelayanan :
08117573033



PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN AWAL/BERKALA/KHUSUS
KUALITAS UDARA DALAM RUANGAN DAN VENTILASI

1. DATA UMUM

Perusahaan : PT. Elhusa Tbk
Alamat : Jl. Rangau KM 3.5, Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis
Pengurus / Penanggung Jawab : Jeri Haryono
Lokasi Pemeriksaan / Pengujian : Ruang Humas & Medis
Nomor Dokumen Pengujian : —
Sebelumnya : —
Nomor SKP PJK3 / Bidang Inspeksi : —
Nomor SKP Ahli K3 Lingkungan Kerja : —
Muda / Madya / Utama / Penguj K3 : —



2. PEMERIKSAAN VISUAL

Tanggal Pemeriksaan : 16 Desember 2024
Waktu Pemeriksaan : 09.00 – 16.00 WIB

No.	Ruangan Kerja / Bagian	Lokasi Pemeriksaan	Suhu Ruangan (°C) Kelembaban (%)	Ruangan Antara (Ada / Tidak)	Ventilasi Alami / Buatan / Gabungan	Pembersihan Periodik (Ada / Tidak)
1.	Ruang Humas	1	28,0 °C 58,7 %	Ada	Buatan (Kecepatan alir 0,1 m/s)	Ada
2.	Ruang Medis		28,6 °C 61,1 %	Ada	Buatan (Kecepatan alir 0,1 m/s)	Ada

Keterangan : Titik lokasi tergambar pada sketsa terlampir

3. ANALISA

Dari pemeriksaan yang telah dilakukan didapatkan :

- **Ruang Humas** memiliki suhu ruangan yang melebihi NAB, kelembaban yang memenuhi standar, dan kecepatan alir udara yang memenuhi standar.
- **Ruang Medis** memiliki suhu ruangan yang melebihi NAB, kelembaban yang memenuhi standar, dan kecepatan alir udara yang memenuhi standar.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa diatas disimpulkan kualitas udara dalam ruangan untuk Kantor Humas & Medis memerlukan pengendalian lebih lanjut.

5. **PERSYARATAN YANG HARUS DIPENUHI**

Turunkan suhu dengan pengendalian engineering control menggunakan pengatur udara agar memenuhi standar



Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja,

TETI SUSANTI, SKM

Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda
NIP. 19740223 199301 2 001

PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN AWAL/BERKALA KHUSUS
RUANG UDARA/ CUBIC SPACE

1. DATA UMUM

Perusahaan : PT. Elhusa Tbk
Alamat : Jl. Rantau KM 3.5, Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis
Pengurus / Penanggung Jawab : Jeri Haryono
Lokasi Pemeriksaan / Pengujian : Ruang Humas & Medis
Nomor Dokumen Pengujian : —
Sebelumnya : —
Nomor SKP PJK3 / Bidang Inspeksi : —
Nomor SKP Ahli K3 Lingkungan Kerja : —
Muda / Madya / Utama / Penguji K3

2. PEMERIKSAAN VISUAL

Tanggal Pemeriksaan : 16 Desember 2024
Waktu Pemeriksaan : 09.00 – 16.00 WIB

No.	Ruang kerja/Bagian	Lokasi Pemeriksaan	Volume Ruangan (Panjang x Lebar x Tinggi) (m ³)	Jumlah Pekerja Dalam Ruang Kerja (orang)	Ruang Udara/ orang (m ³ / orang)
1.	Ruang Humas	2	36.6	3	12.2
	Ruang Medis		24.1	2	12.1

Keterangan : Titik lokasi tergambar pada sketsa terlampir

3. ANALISA

Dari pemeriksaan yang telah dilakukan didapatkan bahwa semua pekerja mendapatkan ruang udara yang sudah memenuhi standar.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa diatas disimpulkan bahwa cubic space ruang kerja di Ruang Humas & Medis memenuhi syarat K3.

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja,

TETI SUSANTI SKM
Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda
NIP. 19740223 199301 2 001



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Pepaya No. 57-59, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru 28121
Email : disnakertrans@riau.go.id | website : Disnakertrans.riau.go.id | Pelayanan :
08117573033



PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN AWAL/BERKALA KHUSUS
KERUMAH TANGGAAN (HOUSEKEEPING) PERALATAN DAN BAHAN

1. DATA UMUM

Perusahaan : PT. Elrusa Tbk
Alamat : Jl. Rangau KM 3.5, Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis
Pengurus / Penanggung Jawab : Jeri Haryono
Lokasi Pemeriksaan / Pengujian : Ruang Humas & Medis
Nomor Dokumen Pengujian : —
Sebelumnya : —
Nomor SKP PJK3 / Bidang Inspeksi : —
Nomor SKP Ahli K3 Lingkungan Kerja : —
Muda / Madya / Utama / Penguji K3 : —



2. PEMERIKSAAN VISUAL

Tanggal Pemeriksaan : 16 Desember 2024
Waktu Pemeriksaan : 09.00 – 18.00 WIB

No.	Ruang Kerja / Bagian	Lokasi Pemeriksaan	Pemisahan Alat (Ada / Tidak) / Penataan Alat (Ada / Tidak)	Pembersihan Alat/ Perkakas/ Bahan Secara Rutin (Ada/ tidak)	Prosedur Kebersihan/ Penempatan / Penataan Alat, perkakas, bahan (Ada / Tidak)	Label Bahan (Ada/ tidak)
1.	Ruang Humas	1	Pemisahan Alat : Ada Penataan Alat : Ada	Ada	Ada	Tidak Ada
2.	Ruang Medis	2	Pemisahan Alat : Ada Penataan Alat : Ada	Ada	Ada	Tidak Ada

Keterangan : Titik lokasi tergambar pada sketsa terlampir

3. ANALISA

Dari pemeriksaan yang telah dilakukan, didapatkan semua ruangan sudah memiliki pemisahan dan penataan peralatan dan bahan.

4. **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisa diatas disimpulkan housekeeping di Ruang Humas & Medis memenuhi syarat K3.



Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja,

TETI SUSANTI, SKM

Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda
NIP. 19740223 199301 2 001

DOKUMENTASI



Ruang Humas



Ruang Medis



HANGGAR



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Pepaya No. 57-59, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru 28121
Email: disnakertrans@riau.go.id | website: Disnakertrans.riau.go.id | Pelayanan: 08117573033



SURAT KETERANGAN
FAKTOR FISIKA/ KIMIA/ BIOLOGI/ ERGONOMI/ PSIKOLOGI
DI TEMPAT KERJA

Nomor : 500.15.18.4 /Bkdwas/ 2024/LKBB/ 63-5

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian berkala yang telah dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Lingkungan Kerja (Teti Susanti, SKM) pada tanggal 16 & 23 Desember 2024 terhadap faktor Fisika, Kimia, Biologi, Ergonomi dan Psikologi di tempat kerja, diterangkan bahwa :

A. DATA UMUM

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Perusahaan | : PT. Elrusa Tbk |
| 2. Alamat | : Jl. Rengau KM 3.5, Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis |
| 3. Pengurus Perusahaan | : Jerry Haryono |
| 4. Ahli K3 Lingkungan | : --- |
| 5. Lokasi Objek | : Hanggar |

B. DATA TEKNIS

- | | |
|-------------|---|
| Objek | : Fisika / Kimia / Biologi / Ergonomi/ Psikologi |
| Jenis Objek | : Fisika |
| | (☒) Iklim Kerja Panas / ISBB |
| | (☐) Iklim Kerja Dingin (Cold Stress) |
| | (☒) Kebisingan |
| | (☒) Getaran Lengan dan Tangan/Seluruh Tubuh |
| | (☐) Radiasi Frekuensi Radio dan Gelombang Mikro |
| | (☒) Radiasi Sinar Ultra Ungu (UV) |
| | (☐) Medan Magnet Statis |
| | (☒) Pencahayaan |
| | Kimia |
| | (☒) Debu |
| | (☒) Gas / Uap Berbahaya |
| | (☐) Indeks Paparan Biologis |
| | Biologi |
| | (☐) Bakteri |
| | (☐) Mikroba Patogen |
| | (☐) Jamur |
| | Ergonomi |
| | (☒) Posisi Kerja |
| | (☒) Desain Alat Kerja |
| | (☒) Beban Angkat |
| | Psikologi |
| | (☒) Ketidakjelasan Peran / Ketaksaan Peran |
| | (☒) Konflik Peran |
| | (☒) Beban Kerja Berlebih secara kualitatif |
| | (☒) Beban Kerja Berlebih secara kuantitatif |
| | (☒) Pengembangan Karir |
| | (☒) Tanggung Jawab terhadap Orang Lain |
| | (☐) Objek khusus *) Sebutkan |

Dokumen Hasil Pemeriksaan
dan/atau Pengujian

Instansi Penguji

Alamat Instansi Penguji

Tanggal Pelaksanaan

- | |
|---|
| : Terlampir |
| : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Riau |
| : Jl. Pepaya No 57-59 Pekanbaru |
| : 16 & 23 Desember 2024 |

C. HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

Hasil pemeriksaan dan pengujian terhadap faktor di tempat kerja secara rinci sebagaimana terlampir

D. EVALUASI

1. Radiasi sinar ultra ungu di Workshop terukur diatas NAB. Sudah dilakukan pengendalian dengan penggunaan *welding helmet*, penggunaan pakaian kerja yang tertutup dan pengaturan jam kerja
2. Belum Ada Personil K3 Bidang Lingkungan Kerja
3. Tidak dilakukan pengukuran/ pengujian internal rutin dan pengendalian terhadap lingkungan kerja

Perusahaan diizinkan melaksanakan pekerjaan dengan ketentuan :

1. Melakukan pemeriksaan dan pengujian internal rutin terhadap lingkungan kerja
2. Melakukan pengendalian terhadap faktor-faktor K3 lingkungan kerja
3. Memiliki Ahli K3 yang berkompeten dan memiliki kewenangan di bidang Lingkungan Kerja

E. KESIMPULAN

**MEMENUHI
PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Dengan Catatan : Melaksanakan hasil Evaluasi

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang tidak ada perubahan kondisi lingkungan kerja dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pekanbaru, 27 Desember 2024

Disetujui
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Propinsi Riau

H. BOBY RACHMAT, S.STP.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19830516 200112 1 002

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja,

TETI SUSANTI, SKM
Pengawas Ketenagakerjaan Muda
NIP. 19740223 199301 2 001

Keterangan:

- a. Lembar pertama untuk pemilik
- b. Lembar kedua untuk unit kerja pengawasan ketenagakerjaan setempat.
- c. Lembar ketiga untuk unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pusat.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Pepaya No. 57-59, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru 28121
Email : dsnakertrans@riau.go.id | website : dsnakertrans.riau.go.id | Pelayanan
08117573033



**PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN AWAL/ BERKALA/ KHUSUS
IKLIM KERJA PANAS**

1. DATA UMUM

Perusahaan : PT. Einusa Tbk
Alamat : Jl. Rangau KM 3.5, Pemalang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis
Pengurus / Penanggung Jawab : Jeri Haryono
Lokasi Pemeriksaan / Pengujian : **Hanggar**
Nomor Dokumen Pengujian : —
Sebelumnya : —
Nomor SKP PJK3 / Bidang Inspeksi : —
Nomor SKP Ahli K3 Lingkungan Kerja : —
Muda / Madya / Utama / Penguji K3 : —

2. PEMERIKSA DAN / ATAU PENGUJIAN TEKNIK

Nama Alat Ukur yang Digunakan : Heat Stress Meter
Type, Nomor Seri : Tenmars, TM-188
Negara Pembuat : Taiwan
Tanggal Kalibrasi Eksternal Terakhir : 13 Februari 2024
Instansi Pengkalibrasi : PT. Delta Instrumentasi
Tanggal pemeriksaan / pengujian / pengukuran : 23 Desember 2024
Waktu pemeriksaan/pengujian/ pengukuran : 09.00 - 12.00 WIB



3. HASIL PEMERIKSAAN DAN ATAU PENGUJIAN TEKNIS

No	Ruangan / bagian	Nomor Titik uji	ISBB (° C)	Durasi Paparan Terhadap Pekerja Per Jam	Beban Kerja Fisik (Ringan/ Sedang/ Berat)*	NAB	Tindakan pengendalian yang telah dilakukan
1.	Hanggar	1	27,9	75 – 100%	Ringan	31.0	-

Keterangan : Titik lokasi tergambar pada sketsa terlampir

4. METODE PENGUKURAN YANG DIPAKAI

Pengukuran Langsung (Direct Measurement)
SNI 15-7061-2004 tentang Pengukuran Iklim Kerja (Panas) dengan Parameter Indeks Suhu Basah dan Bola.

5. ANALISA

Dari pengujian yang telah dilakukan, didapatkan ISBB di Hanggar terukur di bawah NAB.

6. **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa ISBB di Hanger memenuhi syarat K3.



Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja.

TETI SUSANTI, SKM
Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda
NIP. 19740223 199301 2 001

DOKUMENTASI





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Pepaya No. 57-59, Jdirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru 28121
Email : disnakertrans@riau.go.id | website : Disnakertrans.riau.go.id | Pelayanan :
08117573033



PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN AWAL/BERKALA/KHUSUS
KEBISINGAN

1. DATA UMUM

Perusahaan : PT. Elusa Tbk
Alamat : Jl. Rangau KM 3.5, Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis
Pengurus / Penanggung Jawab : Jeri Haryono
Lokasi Pemeriksaan / Pengujian : Hanggar
Nomor Dokumen Pengujian : —
Sebelumnya : —
Nomor SKP PJK3 / Bidang Inspeksi : —
Nomor SKP Ahli K3 Lingkungan Kerja : —
Muda / Madya / Utama / Penguji K3 : —

2. PEMERIKSAAN DAN / ATAU PENGUJIAN TEKNIK

Nama alat ukur yang digunakan : Noise Dosimeter
Type, No. seri : Lutron, DS-2013SD
Negara pembuat : Taiwan
Tanggal Kalibrasi Eksternal Terakhir : 15 Februari 2024
Instansi Pengkalibrasian : PT Delta Instrumentasi
Tanggal pemeriksaan / pengujian / pengukuran : 23 Desember 2024
Waktu pemeriksaan / pengujian / pengukuran : 09.00 - 12.00 WIB



3. HASIL PEMERIKSAAN DAN / ATAU PENGUJIAN TEKNIS

No.	Ruang kerja / bagian	No. Titik Pengukuran/ Pengujian.	Kebisingan (dBA)	NAB	Jumlah Jam paparan kebisingan per hari.	Tindakan pengendalian yang telah dilakukan
1.	Hanggar	1	99,4	88	4	-

Keterangan : Titik lokasi tergambar pada sketsa terlampir

4. METODE PENGUKURAN YANG DIPAKAI

Pengukuran Langsung (Direct Measurement)
SNI 7231-2009 tentang Metode Pengukuran Intensitas Kebisingan di Tempat Kerja

5. ANALISA

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan didapatkan bahwa intensitas kebisingan di Hanggar terukur melebihi NAB. Pengendalian dilakukan dengan penggunaan earplug.

6. KESIMPULAN:

Berdasarkan analisa diatas dapat disimpulkan intensitas kebisingan di Area Hanggar memenuhi syarat K3..

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja,

TETI SUSANTI, SKM
Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda
NIP. 19740223 199301 2 001

DOKUMENTASI





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Pepaya No. 57-59, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru 28121
Email : disnakertrans@riau.go.id | website : disnakertrans.riau.go.id | Pelayanan :
08117573033



**PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN AWAL/BERKALA/KHUSUS
GETARAN UNTUK PEMAPARAN SELURUH TUBUH**

1. DATA UMUM

Perusahaan : PT. Elusa Tbk
Alamat : Jl. Rangau KM 3.5, Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis
Pengurus / Penanggung Jawab : Jeri Haryono
Lokasi Pemeriksaan / Pengujian : Hanggar
Nomor Dokumen Pengujian : —
Sebelumnya : —
Nomor SKP PJK3 / Bidang Inspeksi : —
Nomor SKP Ahli K3 Lingkungan Kerja : —
Muda / Madya / Utama / Penguji K3 : —

2. PEMERIKSA DAN / ATAU PENGUJIAN TEKNIK

Nama Alat Ukur yang Digunakan : Human Vibration Meter
Type, Nomor Seri : Quest Havpro/ 11040
Negara Pembuat : Amerika
Tanggal Kalibrasi Eksternal Terakhir : 13 Februari 2024
Instansi Pengkalibrasi : PT. Delta Instrumentasi
Tanggal pemeriksaan / pengujian / pengukuran : 23 Desember 2024
Waktu pemeriksaan / pengujian / pengukuran : 09.00 - 12.00 WIB



3. HASIL PEMERIKSAAN DAN ATAU PENGUJIAN TEKNIS

No.	Ruang kerja / bagian	Sumber Getaran	Durasi Jam Pemaparan per Hari	Hasil Uji (m/s^2)	NAB	Tindakan pengendalian yang telah dilakukan.
1.	Hanggar	Forklift	4	1.00	1.2249	-

Keterangan : Titik lokasi tergambar pada sketsa terlampir

4. METODE PENGUKURAN YANG DIPAKAI

SNI 7186 - 2009 tentang Metoda pengukuran percepatan getaran seluruh tubuh pada sikap kerja duduk

5. ANALISA

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan didapatkan bahwa getaran untuk pemaparan pada seluruh tubuh terukur di bawah NAB.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa diatas dapat disimpulkan bahwa getaran untuk pemaparan pada seluruh tubuh di Hanger memenuhi syarat K3.

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja.



TETI SUSANTI, SKM
Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda
NIP. 19740223 199301 2 001



DOKUMENTASI





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Pepaya No. 57-59, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru 28121
Email : disnakertrans@riau.go.id | website : Disnakertrans.riau.go.id | Pelayanan :
08117573033



**PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN AWAL/BERKALA/KHUSUS
GETARAN UNTUK PEMAPARAN LENGAN DAN TANGAN**

1. DATA UMUM

Perusahaan : PT. Elhusa Tbk
Alamat : Jl. Rangau KM 3.5, Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis
Pengurus / Penanggung Jawab : Jeri Haryono
Lokasi Pemeriksaan / Pengujian : Hangar
Nomor Dokumen Pengujian : —
Sebelumnya : —
Nomor SKP PJK3 / Bidang Inspeksi : —
Nomor SKP Ahli K3 Lingkungan Kerja : —
Muda / Madya / Utama / Penguji K3



2. PEMERIKSA DAN / ATAU PENGUJIAN TEKNIK

Nama Alat Ukur yang Digunakan : Human Vibration Meter
Type, Nomor Seri : Quest Havpro/ 11040
Negara Pembuat : Amerika
Tanggal Kalibrasi Eksternal Terakhir : 13 Februari 2024
Instansi Pengkalibrasi : PT. Delta Instrumentasi
Tanggal pemeriksaan / pengujian / pengukuran : 23 Desember 2024
Waktu pemeriksaan / pengujian / pengukuran : 09.00 - 12.00 WIB

3. HASIL PEMERIKSAAN DAN ATAU PENGUJIAN TEKNIS

No.	Ruang kerja / bagian	Sumber Getaran	Durasi Jam Pemaparan per Hari	Hasil Uji (m/s ²)	NAB	Tindakan pengendalian yang telah dilakukan.
1.	Hangar	Hand – Cutting Machine	2 s/d 4	0.519	7	-

Keterangan : Titik lokasi tergambar pada sketsa terlampir

4. METODE PENGUKURAN YANG DIPAKAI

SNI 16-7054-2004 tentang Pengukuran percepatan getaran pada tangan

5. ANALISA

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan didapatkan bahwa getaran untuk pemaparan pada tangan terukur di bawah NAB.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa diatas dapat disimpulkan bahwa getaran untuk pemaparan pada tangan di Hanger memenuhi syarat K3.



Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja,

TETI SUSANTI, SKM

Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda
NIP. 19740223 199301 2 001

DOKUMENTASI





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Pepaya No. 57-59, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru 28121
Email : disnakertrans@riau.go.id | website : Disnakertrans.riau.go.id | Pelayanan :
08117573033



PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN AWAL/BERKALA KHUSUS
RADIASI SINAR ULTRAUNGU (UV)

1. DATA UMUM

Perusahaan : PT. Elhusa Tbk
Alamat : Jl. Rangau KM 3.5, Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis
Pengurus / Penanggung Jawab : Jeri Haryono
Lokasi Pemeriksaan / Pengujian : Hangar
Nomor Dokumen Pengujian : —
Sebelumnya : —
Nomor SKP PJK3 / Bidang Inspeksi : —
Nomor SKP Ahli K3 Lingkungan Kerja : —
Muda / Madya / Utama / Penguji K3 : —

2. PEMERIKSA DAN / ATAU PENGUJIAN TEKNIK

Nama Alat Ukur yang Digunakan : UV Light Meter
Type, Nomor Seri : Lutron, UV-340A
Negara Pembuat : Taiwan
Tanggal Kalibrasi Eksternal Terakhir : 15 Februari 2024
Instansi Pengkalibrasi : PT. Delta Instrumentasi
Tanggal pemeriksaan / pengujian / pengukuran : 23 Desember 2024
Waktu pemeriksaan / pengujian / pengukuran : 09.00 - 12.00 WIB

3. HASIL PEMERIKSAAN DAN ATAU PENGUJIAN TEKNIS

No	Ruangan / bagian	Nomor Titik Pengukuran	Jumlah Jam Paparan Per hari	Hasil Uji (mW/cm ²)	NAB	Tindakan pengendalian yang telah dilakukan
1.	Hangar	1	4	0.1137	0.0002	• Penggunaan welding helmet • Penggunaan pakaian kerja yang tertutup • Pengaturan jam kerja

Keterangan : Titik lokasi tergambar pada sketsa terlampir

4. METODE PENGUKURAN YANG DIPAKAI

Pengukuran Langsung (Direct Measurement)
SNI 16-7060-2004 tentang Pengukuran radiasi sinar ultra ungu di tempat kerja.

5. ANALISA

Dari pengujian yang telah dilakukan, didapatkan tingkat radiasi sinar ultra ungu di Hanggar terukur diatas NAB. Pengendalian dilakukan dengan penggunaan welding helmet, penggunaan pakaian kerja yang tertutup dan pengaturan jam kerja



6. **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa radiasi sinar ultra ungu di Hangar memenuhi syarat K3.



Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja,

TETI SUSANTI, SKM

Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda
NIP. 19740223 199301 2 001

DOKUMENTASI





PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Pepaya No. 57-59, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru 28121
Email : disnakertrans@riau.go.id | website : Disnakertrans.riau.go.id | Pelayanan :
08117573033



PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN AWAL/BERKALA/KHUSUS GAS/UAP BERBAHAYA

1. DATA UMUM

Penusahaan : PT. Elnusa Tbk
Alamat : Jl. Rangau KM 3.5, Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis
Pengurus / Penanggung Jawab : Jeri Haryono
Lokasi Pemeriksaan / Pengujian : Hanggar
Nomor Dokumen Pengujian : —
Sebelumnya : —
Nomor SKP PJK3 / Bidang Inspeksi : —
Nomor SKP Ahli K3 Lingkungan Kerja : —
Muda / Madya / Utama / Penguji K3 : —

2. PEMERIKSA DAN / ATAU PENGUJIAN TEKNIK

Nama Alat Ukur yang Digunakan : Portable Dust Sampler
Type, Nomor Seri : CCZ-30, 241097
Negara Pembuat : China
Tanggal Kalibrasi Eksternal Terakhir : 01 Februari 2024
Instansi Pengkalibrasi : Yancheng Galaxy Technology Co., Ltd
Tanggal pemeriksaan / pengujian / pengukuran : 23 Desember 2024
Waktu pemeriksaan / pengujian / pengukuran : 09.00 - 12.00 WIB



3. HASIL PEMERIKSAAN DAN ATAU PENGUJIAN TEKNIS

No	Ruangan / bagian	Nomor Titik uji	Jenis Gas/Uap	Pengukuran (mg/m ³)		Tindakan pengendalian yang telah dilakukan
				Hasil Ukur	NAB	
1.	Hanggar	1	Uap Las	0.648	5	Pengaturan waktu kerja

Keterangan : Titik lokasi tergambar pada sketsa terlampir

4. METODE PENGUKURAN YANG DIPAKAI

SNI 16-7058-2004 : Pengukuran kadar debu total di udara tempat kerja

5. ANALISA

Dari pengujian yang telah dilakukan, didapatkan paparan uap las di Hanggar terukur di bawah NAB. Pengendalian dilakukan dengan pengaturan waktu kerja dan penggunaan masker.

6. **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa paparan uap las di Hanggar memenuhi syarat K3.



Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja,

TETI SUSANTI, SKM

Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda
NIP. 19740223 199301 2 001

DOKUMENTASI





SURAT KETERANGAN

PENERAPAN HIGIENE DAN SANITASI DI TEMPAT KERJA

Nomor : 500.15.18.4 /Bidwas/ 2024/LKBB/ 606

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian berkala yang telah dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Lingkungan Kerja (Teti Susanti, SKM) pada tanggal 16 & 23 Desember 2024 terhadap Penerapan hygiene dan sanitasi di Tempat Kerja di tempat kerja, diterangkan bahwa :

A. DATA UMUM

1. Perusahaan : PT. Elrusa Tbk
2. Alamat : Jl. Rangau KM 3.5, Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis
3. Pengurus Perusahaan : Jerry Haryono
4. Ahli K3 Lingkungan : --
5. Lokasi Objek : Hangar

B. DATA TEKNIS

- Objek : Penerapan hygiene dan sanitasi di tempat kerja
- Jenis Objek :
- (√) Kebersihan Bangunan Tempat Kerja
 - (√) Fasilitas kebersihan, toilet laki-laki /perempuan / penyandang cacat
 - (√) Loker dan Ruang Ganti Pakaian bagi tenaga kerja laki-laki dan perempuan
 - (√) Tepat sampah
 - (√) Kualitas Udara Dalam Ruangan dan Ventilasi
 - (√) Ruang Udara / Cubic Space
 - (√) Ketata rumahtangga (House Keeping) peralatan dan bahan
 - () Objek Khusus

Dokumen Hasil Pemeriksaan

- dan/atau Pengujian : Terlampir
- Instansi Penguji : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Riau
- Alamat Instansi Penguji : Jl. Pepaya No 57-59 Pekanbaru
- Tanggal Pelaksanaan : 16 & 23 Desember 2024

C. HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

Hasil pemeriksaan dan pengujian terhadap penerapan hygiene dan sanitasi di tempat kerja secara rinci sebagaimana terlampir

D. EVALUASI

1. Kebersihan bangunan baik
2. Jumlah Toilet sudah memadai, kebersihan dan penerangan memadai
3. Tidak disiapkan Loker
4. Tempat sampah tersedia, berpenutup
5. Kualitas Udara Dalam Ruangan dan Ventilasi, memadai
6. Ruang Udara / Cubic Space sudah memadai
7. Ketata rumahtangga memadai

Perusahaan diizinkan melaksanakan pekerjaan dengan ketentuan :

1. Melakukan pengendalian terhadap penerapan hygiene dan sanitasi pada area Hangar

E. KESIMPULAN

MEMENUHI
PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Dengan Catatan : Melaksanakan hasil Evaluasi

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang tidak ada perubahan kondisi lingkungan kerja dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pekanbaru, 27 Desember 2024

Disetujui
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Propinsi Riau



H. BOBY RACHMAT, S.STP.MSI
Pembina Utama Muda
NIP. 19630516 200112 1 002

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja,



TETI SUSANTI, SKM
Pengawas Ketenagakerjaan Muda
NIP. 19740223 199301 2 001

Keterangan:

- Lembar pertama untuk pemilik.
- Lembar kedua untuk unit kerja pengawasan ketenagakerjaan setempat.
- Lembar ketiga untuk unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pusat.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Pepaya No. 57-59, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru 28121
Email : disnakertrans@riau.go.id | website : Disnakertrans.riau.go.id | Pelayanan :
08117573033



**PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN AWAL/BERKALA/KHUSUS
HYGIENE DAN SANITASI BANGUNAN TEMPAT KERJA**

1. DATA UMUM

Perusahaan : PT. Elhusa Tbk
Alamat : Jl. Rantau KM 3.5, Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis
Pengurus / Penanggung Jawab : Jeri Haryono
Lokasi Pemeriksaan / Pengujian : Hanggar
Nomor Dokumen Pengujian : ---
Sebelumnya : ---
Nomor SKP PJK3 / Bidang Inspeksi : ---
Nomor SKP Ahli K3 Lingkungan Kerja : ---
Muda / Madya / Utama / Penguji K3 : ---



2. PEMERIKSAAN VISUAL

Tanggal Pemeriksaan : 23 Desember 2024
Waktu Pemeriksaan : 09.00 – 16.00 WIB

No.	Gedung/Ruang/Bagian/ Dinding/ Langit-langit/Atap/	Nomor Titik	Kondisi (bersih /kotor/ debu/ ventilasi)*	Saluran Air di Halaman (ada tutup pengaman/tidak mengalir tergenang)*	Pengelolaan yang telah dilakukan
1.	Hanggar	3	Bersih	-	Pembersihan Secara Periodik

Keterangan : Titik lokasi tergambar pada sketsa terlampir

3. ANALISA

Dari pemeriksaan yang telah dilakukan didapatkan bahwa di Hanggar memiliki kebersihan yang terjaga.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa Hanggar memenuhi syarat K3.

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja,

TETI SUSANTI, SKM

Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda
NIP. 19740223 199301 2 001

DOKUMENTASI





PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN AWAL-BERKALA-KHUSUS
TEMPAT PENGUMPULAN/PEMBUANGAN SAMPAH ATAU BAHAN TERBUANG LAINNYA

1. DATA UMUM

Perusahaan : PT. Elhusa Tbk
Alamat : Jl. Rantau KM 3.5, Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis
Pengurus / Penanggung Jawab : Jeri Haryono
Lokasi Pemeriksaan / Pengujian : Hanggar
Nomor Dokumen Pengujian :
Sebelumnya :
Nomor SKP PJK3 / Bidang Inspeksi :
Nomor SKP Ahli K3 Lingkungan Kerja :
Muda / Madya / Utama / Penguji K3 :



2. PEMERIKSAAN VISUAL

Tanggal Pemeriksaan : 23 Desember 2024
Waktu Pemeriksaan : 09.00 – 16.00 WIB

No.	No. Titik tempat pengumpulan/ Pembakaran sampah	Sampah Organik/ Non Organik/ Bahan Berbahaya	Penutup Ada/ Tidak	Sarana Pengumpulan/ Pembakaran Sampah dan Bahan terbuang lainnya (IPAL/Insenerator /lain-lain)*	Jaraknya dengan tempat kerja terdekat (meter)	Bau yang mengganggu Menjadi Sarang Lalat/ Serangga
1.	a	Organik & Non Organik	Ada	Sarana pengumpulan	-	Tidak Ada
2.	b	Organik & Non Organik	Tidak Ada	Sarana pengumpulan	-	Tidak Ada

Keterangan : Titik lokasi tergambar pada sketsa terlampir

3. ANALISA

Dari pemeriksaan yang telah dilakukan, didapatkan :

- Terdapat tempat sampah di tempat kerja.
- Pengelolaan sampah dilakukan dengan cara diangkut keluar dari lokasi perusahaan.

4. **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisa diatas, disimpulkan tempat pengumpulan / pembuangan sampah atau bahan terbangun memenuhi syarat K3.



Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja,

TETI SUSANTI, SKM

Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda
NIP. 19740223 199301 2 001

DOKUMENTASI





**PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN AWAL/BERKALA/KHUSUS
KERUMAH TANGGAAN (HOUSEKEEPING) PERALATAN DAN BAHAN**

1. DATA UMUM

Perusahaan : PT. Elrusa Tbk
Alamat : Jl. Rangau KM 3.5, Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis
Pengurus / Penanggung Jawab : Jeri Haryono
Lokasi Pemeriksaan / Pengujian : **Hanggar**
Nomor Dokumen Pengujian : —
Sebelumnya : —
Nomor SKP PJK3 / Bidang Inspeksi : —
Nomor SKP Ahli K3 Lingkungan Kerja : —
Muda / Madya / Utama / Penguji K3 : —



2. PEMERIKSAAN VISUAL

Tanggal Pemeriksaan : 26 Oktober 2024
Waktu Pemeriksaan : 09.00 – 16.00 WIB

No.	Ruang Kerja / Bagian	Lokasi Pemeriksaan	Pemisahan Alat (Ada / Tidak) / Penataan Alat (Ada / Tidak)	Pembersihan Alat/ Perkakas/ Bahan Secara Rutin (Ada/ tidak)	Prosedur Kebersihan/ Penempatan / Penataan Alat, perkakas, bahan (Ada / Tidak)	Label Bahan (Ada/ tidak)
1.	Hanggar	3	Pemisahan Alat : Ada Penataan Alat : Ada	Ada	Ada	Ada

Keterangan : Titik lokasi tergambar pada sketsa terlampir

3. ANALISA

Dari pemeriksaan yang telah dilakukan, didapatkan semua ruangan sudah memiliki pemisahan dan penataan peralatan dan bahan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa diatas disimpulkan housekeeping di Hanggar memenuhi syarat K3.

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja,

TETI SUSANTI, SKM
Pengawas Ketenagakerjaan Ahi Muda
NIP. 19740223 199301 2 001

DOKUMENTASI





KANTOR SEMENTARA



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Pepaya No. 57-59, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru 28121
Email: disnakertrans@riau.go.id | website : Disnakertrans.riau.go.id | Pelayanan: 08117573033



SURAT KETERANGAN
FAKTOR FISIKAL/ KIMIA/ BIOLOGI/ ERGONOMI/ PSIKOLOGI
DI TEMPAT KERJA

Nomor : 500.15.18.4 /Bidwas/ /2024/LKBB/Go.7

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian berkala yang telah dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Lingkungan Kerja (Teti Susanti, SKM) pada tanggal 16 & 23 Desember 2024 terhadap faktor Fisika, Kimia, Biologi, Ergonomi dan Psikologi di tempat kerja, diterangkan bahwa :

A. DATA UMUM

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Perusahaan | : PT. Elhusa Tbk |
| 2. Alamat | : Jl. Rantau KM 3.5, Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis |
| 3. Pengurus Perusahaan | : Jerry Haryono |
| 4. Ahli K3 Lingkungan | : — |
| 5. Lokasi Objek | : Kantor Sementara |

B. DATA TEKNIS

Objek
Jenis Objek

: Fisika, / Kimia / Biologi / Ergonomi/ Psikologi

: **Fisika**

- () Iklim Kerja Panas / ISBB
- () Iklim Kerja Dingin (Cold Stress)
- () Kebisingan
- () Getaran Lengan dan Tangan/Seluruh Tubuh
- () Radiasi Frekuensi Radio dan Gelombang Mikro
- () Radiasi Sinar Ultra Ungu (UV)
- () Medan Magnet Statis
- (x) Pencahayaan

Kimia

- () Debu
- () Gas / Uap Berbahaya
- () Indeks Paparan Biologis

Biologi

- (x) Bakteri
- () Mikroba Patogen
- (x) Jamur

Ergonomi

- (x) Posisi Kerja
- (x) Desain Alat Kerja
- (x) Beban Angkat

Psikologi

- (x) Ketidakjelasan Peran / Ketaksaan Peran
- (x) Konflik Peran
- (x) Beban Kerja Berlebih secara kualitatif
- (x) Beban Kerja Berlebih secara kuantitatif
- (x) Pengembangan Karir
- (x) Tanggung Jawab terhadap Orang Lain
- () Objek khusus *) Sebutkan

Dokumen Hasil Pemeriksaan

dan/atau Pengujian

Instansi Penguji

Alamat Instansi Penguji

Tanggal Pelaksanaan

: Terlampir

: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau

: Jl. Pepaya No 57-59 Pekanbaru

: 16 & 23 Desember 2024

C. **HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN**
Hasil pemeriksaan dan pengujian terhadap faktor di tempat kerja secara rinci sebagaimana terlampir

D. **EVALUASI**

1. Kebisingan di ruang Genset terukur melebihi NAB. Lakukan pengendalian sesuai dengan Hierarki. Minimal memberikan APD dan pekerja diwajibkan menggunakannya selama beraktifitas
2. Intensitas pencahayaan terukur dibawah standar. Lakukan pengendalian dengan Engineering Control (menambahkan dan atau mengganti) lampu di tempat aktifitas kerja sampai mencapai intensitas penerangan sesuai standar
3. Belum Ada Personil K3 Bidang Lingkungan Kerja
4. Tidak dilakukan pengukuran/ pengujian internal rutin dan pengendalian terhadap lingkungan kerja

Perusahaan diizinkan melaksanakan pekerjaan dengan ketentuan :

1. Melakukan pemeriksaan dan pengujian internal rutin terhadap lingkungan kerja
2. Melakukan pengendalian terhadap faktor-faktor K3 lingkungan kerja
3. Memiliki Ahli K3 yang berkompeten dan memiliki kewenangan dibidang Lingkungan Kerja

E. **KESIMPULAN**

**MEMENUHI
PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Dengan Catatan : Melaksanakan hasil Evaluasi

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang tidak ada perubahan kondisi lingkungan kerja dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pekanbaru, 27 Desember 2024

Disetujui
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Riau



H. BOBY RACHMAT, S.STP.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630516 200112 1 002

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja,

TETI SUSANTI, SKM
Pengawas Ketenagakerjaan Muda
NIP. 19740223 199301 2 001

Keterangan:

- a. Lembar pertama untuk pemilik
- b. Lembar kedua untuk unit kerja pengawasan ketenagakerjaan setempat.
- c. Lembar ketiga untuk unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pusat.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Pepaya No. 57-59, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru 28121
Email : disnakertrans@riau.go.id | website : disnakertrans.riau.go.id | Pelayanan :
08117573033



**PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN AWAL/BERKALA/KHUSUS
IKLIM KERJA PANAS**

1. DATA UMUM

Perusahaan : PT. Elhusa Tbk
Alamat : Jl. Rangau KM 3.5, Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis
Pengurus / Penanggung Jawab : Jeri Haryono
Lokasi Pemeriksaan / Pengujian : Kantor Sementara
Nomor Dokumen Pengujian : —
Sebelumnya : —
Nomor SKP PJK3 / Bidang Inspeksi : —
Nomor SKP Ahli K3 Lingkungan Kerja : —
Muda / Madya / Utama / Penguji K3 : —

2. PEMERIKSA DAN / ATAU PENGUJIAN TEKNIK

Nama Alat Ukur yang Digunakan : Heat Stress Meter
Type, Nomor Seri : Tenmars, TM-188
Negara Pembuat : Taiwan
Tanggal Kalibrasi Eksternal Terakhir : 13 Februari 2024
Instansi Pengkalibrasi : PT. Delta Instrumentasi
Tanggal pemeriksaan / pengujian / pengukuran : 23 Desember 2024
Waktu pemeriksaan/pengujian/ pengukuran : 09.00 - 12.00 WIB

3. HASIL PEMERIKSAAN DAN ATAU PENGUJIAN TEKNIS

No	Ruangan / bagian	Nomor Titik uji	ISBB (°C)	Durasi Paparan Terhadap Pekerja Per Jam	Beban Kerja Fisik (Ringan/ Sedang/ Berat)*	NAB	Tindakan pengendalian yang telah dilakukan
1.	Ruang Genset	1	32.1	0 - 25%	Ringan	32.5	-

Keterangan : Titik lokasi tergambar pada sketsa terlampir

4. METODE PENGUKURAN YANG DIPAKAI

Pengukuran Langsung (Direct Measurement)
SNI 16-7061-2004 tentang Pengukuran Iklim Kerja (Panas) dengan Parameter Indeks Suhu Basah dan Bola.

5. ANALISA

Dari pengujian yang telah dilakukan, didapatkan ISBB di Ruang Genset terukur di bawah NAB.



6. **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa ISBB di Ruang Genset memenuhi syarat K3



Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja.

TETI SUSANTI, SKM
Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda
NIP. 19740223 199301 2 001

DOKUMENTASI





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Pepaya No. 57-59, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru 28121
Email : disnakertrans@riau.go.id | website : Disnakertrans.riau.go.id | Pelayanan :
08117573033



**PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN AWAL/BERKALA KHUSUS
KEBISINGAN**

1. DATA UMUM

Perusahaan : PT. Elusa Tbk
Alamat : Jl. Rangau KM 3.5, Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis
Pengurus / Penanggung Jawab : Jeri Haryono
Lokasi Pemeriksaan / Pengujian : Kantor Sementara
Nomor Dokumen Pengujian : —
Sebelumnya : —
Nomor SKP PJK3 / Bidang Inspeksi : —
Nomor SKP Ahli K3 Lingkungan Kerja : —
Muda / Madya / Utama / Penguji K3 : —



2. PEMERIKSAAN DAN / ATAU PENGUJIAN TEKNIK

Nama alat ukur yang digunakan : Noise Dosimeter
Type, No. seri : Lutron, DS-2013SD
Negara pembuat : Taiwan
Tanggal Kalibrasi Eksternal Terakhir : 15 Februari 2024
Instansi Pengkalibrasian : PT Delta Instrumentasi
Tanggal pemeriksaan / pengujian / pengukuran : 23 Desember 2024
Waktu pemeriksaan / pengujian / pengukuran : 09.00 - 12.00 WIB

3. HASIL PEMERIKSAAN DAN / ATAU PENGUJIAN TEKNIS

No.	Ruang kerja / bagian	No. Titik Pengukuran/ Pengujian.	Kebisingan (dBA)	NAB	Jumlah Jam paparan kebisingan per hari.	Tindakan pengendalian yang telah dilakukan
1.	Ruang Genset	1	98.8	103	10 menit	—

Keterangan : Titik lokasi tergambar pada sketsa terlampir

4. METODE PENGUKURAN YANG DIPAKAI

Pengukuran Langsung (Direct Measurement)
SNI 7231-2009 tentang Metode Pengukuran Intensitas Kebisingan di Tempat Kerja

5. ANALISA

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan didapatkan bahwa intensitas kebisingan di Ruang Genset terukur di bawah NAB.

6. KESIMPULAN:

Berdasarkan analisa diatas dapat disimpulkan intensitas kebisingan di Area Ruang Genset memenuhi syarat K3.

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja,

TETI SUSANTI, SKM

Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda
NIP. 19740223 199301 2 001

DOKUMENTASI





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Pepaya No. 57-59, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru 28121
Email : dinakertrans@riau.go.id | website : Dinakertrans.riau.go.id | Pelayanan :
08117573033



PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN AWAL/BERKALA/KHUSUS
PENCAHAYAAN

1. DATA UMUM

Perusahaan : PT. Einusa Tbk
Alamat : Jl. Rangau KM 3.5, Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis
Pengurus / Penanggung Jawab : Jeri Haryono
Lokasi Pemeriksaan / Pengujian : Kantor Sementara
Nomor Dokumen Pengujian :
Sebelumnya :
Nomor SKP PJK3 / Bidang Inspeksi : —
Nomor SKP Ahli K3 Lingkungan Kerja : —
Muda / Madya / Utama / Penguji K3



2. PEMERIKSAAN DAN / ATAU PENGUJIAN TEKNIK

Nama Alat Ukur yang Digunakan : Light Meter
Type, Nomor Seri : Lutron, LX-1102
Negara Pembuat : Taiwan
Tanggal Kalibrasi Eksternal Terakhir : 13 Februari 2024
Instansi Pengkalibrasi : Lutron Electronic Enterprise Co., Ltd
Tanggal pemeriksaan / pengujian / pengukuran : 16 Desember 2024
Waktu pemeriksaan / pengujian / pengukuran : 09.00 - 12.00 WIB

3. HASIL PEMERIKSAAN DAN / ATAU PENGUJIAN TEKNIS

No.	Ruangan/Bagian	No. Titik Pengukuran	Sumber Penerangan/ pencahayaan (Alami/ Buatan)	Luas Jendela Ruangan (m ²)	Intensitas (Lux)		Jenis Pengukuran (Umum/ Lokal)
					Hasil Ukur	Standar	
1.	Ruang Meeting	1	Alami & Buatan	-	132	300	Umum
		2			135		
		3			196		
		4			197		
		5			153		
		6			367		
		7			245		
		8			158		
		9			418		
		10			227		
2.	Ruang Office	1	Alami & Buatan	5.25	205	300	Umum
		2			160		
		3			175		
		4			243		
		5			407		

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

412
196
294
231
211
213
216
225
221
217
184
182
145
194
235
184
161
151
124
946
370
225
209
224
364
142
135
132
107
112
92
365
98
151
268
176
199
145
249
220
206



500

Lokal

47	
48	285
49	267
50	207
51	131
52	143
53	178
54	130
55	146
56	124
57	185
58	220
59	215
60	348
61	141
62	204
63	93
64	103
65	86
66	113
67	121
	287



Keterangan : Titik lokasi tergambar pada sketsa terlampir

4. METODE PENGUKURAN YANG DIPAKAI

Pengukuran Langsung (Direct Measurement)

SNI 7062-2019 tentang Pengukuran Intensitas Pencahayaan di Tempat Kerja.

5. ANALISA

Dari pengujian yang telah dilakukan didapatkan bahwa :

- Intensitas pencahayaan umum di **Ruang Meeting** terukur rata-rata **222.8** (di bawah standar).
- Intensitas pencahayaan umum di **Ruang Office** terukur rata-rata **229** (di bawah standar) dan intensitas pencahayaan lokal yang terukur di bawah standar.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa intensitas pencahayaan di Kantor Sementara memerlukan pengendalian lebih lanjut.

7. **PERSYARATAN YANG HARUS DIPENUHI**

- Lakukan pengendalian dengan *Engineering Control* (menambahkan dan atau mengurangi lampu di tempat aktivitas kerja sampai mencapai intensitas penerangan sesuai standar




Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja,

TETI SUSANTI, SKM

Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda
NIP. 19740223 199301 2 001




DENAH TITIK PENGUJIAN PENCAHAYAAN
PT. Elhusa Tbk
Ruang Meeting





DENAH TITIK PENGUNJIAN PENCAHAYAN
PT. Elnusa Tbk
 Ruang Office





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Pepaya No. 57-59, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru 28121
Email : disnakertrans@riau.go.id | website : disnakertrans.riau.go.id | Pelayanan :
08117573033



**PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN AWAL/ BERKALA/ KHUSUS
MIKROBIOLOGI**

1. DATA UMUM

Perusahaan : PT. Elnusa Tbk
Alamat : Jl. Rantau KM 3.5, Pemalang Pudu, Kec. Maedau, Kab. Bengkalis
Pengurus / Penanggung Jawab : Jeri Haryono
Lokasi Pemeriksaan / Pengujian : Kantor Sementara
Nomor Dokumen Pengujian :
Sebelumnya :
Nomor SKP PJK3 / Bidang Inspeksi :
Nomor SKP Ahli K3 Lingkungan Kerja :
Muda / Madya / Ulama / Penguji K3 : —



2. PEMERIKSAAN DAN / ATAU PENGUJIAN TEKNIK

Nama Alat Ukur yang Digunakan : Colony Counter
Type, Nomor Seri : Wincom, J2
Negara Pembuat : China
Tanggal Kalibrasi Eksternal Terakhir :
Instansi Pengkalibrasi :
Tanggal pemeriksaan / pengujian / pengukuran : 16 Desember 2024
Waktu pemeriksaan / pengujian / pengukuran : 09.00 – 16.00

3. HASIL PEMERIKSAAN DAN / ATAU PENGUJIAN TEKNIS

No.	Ruangan / bagian	No. Titik Uji	Hasil Uji		NAB		Tindakan pengendalian yang telah dilakukan.
			Cfu / m ³				
			Bakteri	Jamur	Bakteri	Jamur	
1.	Ruang Meeting	4	170	140	700	1000	-
	Ruang Staff	5	210	40			

Keterangan : Titik lokasi tergambar pada sketsa terlampir

4. METODE PENGUKURAN YANG DIPAKAI

SNI 9099 : 2022 tentang Metode Pengujian Faktor Biologi di Udara Tempat Kerja

5. ANALISA

Dari pengujian yang telah dilakukan, didapatkan jumlah bakteri dan jamur di Kantor Sementara terukur di bawah NAB.

6. **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor mikrobiologi di Kantor Sementara memenuhi syarat K3.



Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja.

TETI SUSANTI, SKM

Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda
NIP. 19740223 199301 2 001

DOKUMENTASI

Bakteri



Jamur



Ruang Meeting

Bakteri



Jamur



Ruang Staff



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Pepaya No. 57-59, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru 28121
Email : disnakertrans@riau.go.id | website : Disnakertrans.riau.go.id | Pelayanan :
08117573033



**PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN AWAL/ BERKALA/ KHUSUS
ERGONOMI**

1. DATA UMUM

Perusahaan : PT. Elhusa Tbk
Alamat : Jl. Rantau KM 3.5, Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab.
Pengurus / Penanggung Jawab : Bengkalis
Lokasi Pemeriksaan / Pengujian : Jari Haryono
Nomor Dokumen Pengujian : Kantor Sementara
Sebelumnya :
Nomor SKP PJK3 / Bidang Inspeksi : —
Nomor SKP Ahli K3 Lingkungan Kerja : —
Muda / Madya / Utama / Penguji K3



2. PEMERIKSAAN DAN / ATAU PENGUJIAN TEKNIK

Tanggal pemeriksaan /pengujian/ pengukuran : 16 Desember 2024
Waktu pemeriksaan/pengujian/ pengukuran : 09.00 – 16.00 WIB

3. HASIL PEMERIKSAAN DAN ATAU PENGUJIAN TEKNIS

No.	Ruangan/ Bagian	Stasiun Kerja Duduk	Stasiun Kerja Berdiri	Stasiun Kerja Dinamis	Manual Handling	Hasil Pengukuran
1.	Kantor Sementara	-	-	✓	-	23.74%
Standar / NAB					Metode Pengendalian yang Telah Dilakukan	
≤ 40 % : Dapat diterima						
41% - 50% : Memerlukan penelitian lebih lanjut						
51% - 70% : Memerlukan penelitian lebih lanjut dan perubahan secepatnya						
≥ 70% : Penelitian dan perubahan segera						

4. METODE PENGUKURAN YANG DIPAKAI

Quick Exposure Check

5. ANALISA

Dari pengujian yang telah dilakukan, didapatkan bahwa ergonomi untuk pekerjaan Kantor Sementara didapatkan hasil pengukuran dengan nilai 23.74% yang berarti pekerjaan tersebut memiliki resiko rendah.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa di atas dapat disimpulkan ergonomi di Kantor Sementara memenuhi syarat K3

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja,



TETI SUSANTI, SKM
Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda
NIP. 19740223 199301 2 001



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Pepaya No. 57-59, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru 28121
Email: disnakertrans@riau.go.id | website: disnakertrans.riau.go.id | Pelayanan: 08117573033



SURAT KETERANGAN
PENERAPAN HIGIENE DAN SANITASI DI TEMPAT KERJA

Nomor : 500.15.18.4 /Bidwas/ /2024/LKBB/ 60-8

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian berkala yang telah dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Lingkungan Kerja (Teti Susanti, SKM) pada tanggal 16 & 23 Desember 2024 terhadap Penerapan hygiene dan sanitasi di Tempat Kerja di tempat kerja, diterangkan bahwa :

A. DATA UMUM

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Perusahaan | : PT. Elnusa Tbk |
| 2. Alamat | : Jl. Rangau KM 3.5, Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis |
| 3. Pengurus Perusahaan | : Jerry Haryono |
| 4. Ahli K3 Lingkungan | : — |
| 5. Lokasi Objek | : Kantor Sementara |

B. DATA TEKNIS

- | | |
|-------------|--|
| Objek | : Penerapan hygiene dan sanitasi di tempat kerja |
| Jenis Objek | : <ul style="list-style-type: none">(√) Kebersihan Bangunan Tempat Kerja(√) Fasilitas kebersihan, toilet laki-laki / perempuan / penyandang cacat(√) Loker dan Ruang Ganti Pakaian bagi tenaga kerja laki-laki dan perempuan(√) Tepat sampah(√) Kualitas Udara Dalam Ruangan dan Ventilasi(√) Ruang Udara / Cubic Space(√) Ketata rumahtangga (House Keeping) peralatan dan bahan() Objek Khusus |

- | | |
|--|---|
| Dokumen Hasil Pemeriksaan dan/atau Pengujian | : Terlampir |
| Instansi Penguji | : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Riau |
| Alamat Instansi Penguji | : Jl. Pepaya No 57-59 Pekanbaru |
| Tanggal Pelaksanaan | : 16 & 23 Desember 2024 |

C. HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

Hasil pemeriksaan dan pengujian terhadap penerapan hygiene dan sanitasi di tempat kerja secara rinci sebagaimana terlampir

D. EVALUASI

1. Kebersihan bangunan baik
2. Jumlah Toilet sudah memadai, kebersihan dan penerangan memadai
3. Tidak disiapkan Loker
4. Tempat sampah tersedia, berpenutup
5. Kualitas Udara Dalam Ruangan dan Ventilasi, memadai
6. Ruang Udara / Cubic Space sudah memadai
7. Ketata rumahtangga memadai

Perusahaan diizinkan melaksanakan pekerjaan dengan ketentuan :

1. Melakukan pengendalian terhadap penerapan hygiene dan sanitasi pada area Kantor Sementara

E KESIMPULAN

MEMENUHI
PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Dengan Catatan : Melaksanakan hasil Evaluasi

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang tidak ada perubahan kondisi lingkungan kerja dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pekanbaru, 27 Desember 2024

Disetujui
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Riau



H. BOBY RACHMAT, S.STP.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19830516 200112 1 002

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja,

TETI SUSANTI, SKM
Pengawas Ketenagakerjaan Muda
NIP. 19740223 199301 2 001

Keterangan:

- Lembar pertama untuk pemilik.
- Lembar kedua untuk unit kerja pengawasan ketenagakerjaan setempat.
- Lembar ketiga untuk unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pusat.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Pepaya No. 57-59, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru 28121
Email : disnakertrans@riau.go.id | website : disnakertrans.riau.go.id | Pelayanan :
08117573033



PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN AWAL/BERKALA/KHUSUS
HYGIENE DAN SANITASI BANGUNAN TEMPAT KERJA

1. DATA UMUM

Perusahaan : PT. Elusa Tbk
Alamat : Jl. Rangau KM 3.5, Pematang Pudu, Kec. Mantar, Kab. Bengkalis
Pengurus / Penanggung Jawab : Jati Haryono
Lokasi Pemeriksaan / Pengujian : Kantor Sementara
Nomor Dokumen Pengujian :
Sebelumnya :
Nomor SKP PJK3 / Bidang Inspeksi :
Nomor SKP Ahli K3 Lingkungan Kerja :
Muda / Madya / Utama / Penguji K3 :


2. PEMERIKSAAN VISUAL

Tanggal Pemeriksaan : 16 Desember 2024
Waktu Pemeriksaan : 09.00 – 16.00 WIB

No.	Gedung/Ruang/Bagian/ Dinding/ Langit-langit/Atap/	Nomor Titik	Kondisi (bersih /kotor/ debu/ ventilasi)*	Saluran Air di Halaman (ada tutup pengaman/tidak mengalir/ tergenang)*	Pengelolaan yang telah dilakukan
1.	Kantor Sementara	4	Bersih	-	Pembersihan Secara Periodik

Keterangan : Titik lokasi tergambar pada sketsa terlampir

3. ANALISA

Dari pemeriksaan yang telah dilakukan didapatkan bahwa di Kantor Sementara memiliki kebersihan yang terjaga.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa Kantor Sementara memenuhi syarat K3.

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja,



TETI SUSANTI, SKM

Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda
NIP. 19740223 199301 2 001

DOKUMENTASI





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Pepaya No. 57-59, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru 28121
Email : disnakertrans@riau.go.id | website : disnakertrans.riau.go.id | Pelayanan :
08117573033



**PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN AWAL/ BERKALA/ KHUSUS
FASILITAS KEBERSIHAN / TOILET**

1. DATA UMUM

Penusahaan : PT. Einusa Tbk
Alamat : Jl. Rantau KM 3.5, Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis
Pengurus / Penanggung Jawab : Jeri Haryono
Lokasi Pemeriksaan / Pengujian : Kantor Sementara
Nomor Dokumen Pengujian :
Sebelumnya :
Nomor SKP PJK3 / Bidang Inspeksi :
Nomor SKP Ahli K3 Lingkungan Kerja :
Muda / Madya / Utama / Penguji K3 :

2. PEMERIKSAAN VISUAL

Tanggal Pemeriksaan : 23 Desember 2024
Waktu Pemeriksaan : 09.00 - 16.00 WIB



No.	Toilet / Jumlah dan Ukuran	Fasilitas Jamban/ Urinoir/ Sanitary Ped/ Tempat Guci Tangan/ Sabun (Ada/ tidak)	Kondisi (bersih /kotor)	Persediaan Air Bersih (cukup/ tidak cukup)*	Mutu penerangan/ Sirkulasi udara (Baik / Kurang Baik)	Pembersihan Periodik (Ada/ tidak)
1.	Toilet Pria (1.8 m ²) Jumlah : 2	Ada	Bersih	Cukup	Baik	Ada
2.	Toilet Wanita (1.8 m ²) Jumlah : 2	Ada	Bersih	Cukup	Baik	Ada

Keterangan : Titik lokasi tergambar pada sketsa terlampir

3. ANALISA

Dari pemeriksaan yang telah dilakukan didapatkan bahwa :

- Toilet memiliki kebersihan yang terjaga dan mutu penerangan yang baik.
- Jumlah toilet sudah memadai.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan disimpulkan toilet untuk Kantor Sementara memenuhi syarat K3.

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja,

TETI SUSANTI, SKM
Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda
NIP. 19740223 199301 2 001

DOKUMENTASI





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Pepaya No. 57-59, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru 28121
Email : disakertrans@riau.go.id | website : disakertrans.riau.go.id | Pelayanan :
08117573033



**PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN AWAL/BERKALA/KHUSUS
TEMPAT PENGUMPULAN/PEMBUANGAN SAMPAH ATAU BAHAN TERBUANG LAINNYA**

1. DATA UMUM

Perusahaan : PT. Elusa Tbk
Alamat : Jl. Rangau KM 3.5, Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis
Pengurus / Penanggung Jawab : Jeri Haryono
Lokasi Pemeriksaan / Pengujian : Kantor Sementara
Nomor Dokumen Pengujian :
Sebelumnya :
Nomor SKP PJK3 / Bidang Inspeksi :
Nomor SKP Ahli K3 Lingkungan Kerja :
Muda / Madya / Utama / Penguji K3 :
: —
: —



2. PEMERIKSAAN VISUAL

Tanggal Pemeriksaan : 16 Desember 2024
Waktu Pemeriksaan : 09.00 – 16.00 WIB

No.	No. Titik tempat pengumpulan/ Pembakaran sampah	Sampah Organik/ Non Organik/ Bahan Berbahaya	Penutup Ada/ Tidak	Sarana Pengumpulan/ Pembakaran Sampah dan Bahan terbuang lainnya (IPAL/Insenerator /lain-lain)*	Jaraknya dengan tempat kerja terdekat (meter)	Bau yang mengganggu Menjadi Sarang Lalat/ Serangga
1.	a	Organik & Non Organik	Ada	Sarana pengumpulan	-	Tidak Ada
2.	b		Ada		-	
4.	c		Ada		-	
5.	d		Ada		-	
6.	e		Ada		-	
7.	f		Ada		-	
8.	g		Ada		-	
9.	h		Ada		-	
10.	i		Ada		-	
11.	j		Ada		-	
12.	k		Tidak		-	

Keterangan : Titik lokasi tergambar pada sketsa terlampir



3. **ANALISA**

Dari pemeriksaan yang telah dilakukan, didapatkan :

- Terdapat tempat sampah di tempat kerja.
- Pengelolaan sampah dilakukan dengan cara diangkat keluar dari lokasi perusahaan.

4. **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisa diatas, disimpulkan tempat pengumpulan / pembuangan sampah atau bahan terbuang memenuhi syarat K3.

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja,

TETI SUSANTI, SKM
Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda
NIP. 19740223 199301 2 001

DOKUMENTASI



a



b



d



e



f



g



h



i



j



k



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Pepaya No. 57-59, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru 28121
Email : disnakertrans@riau.go.id | website : Disnakertrans.riau.go.id | Pelayanan
08117573033



PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN AWAL/BERKALA KHUSUS
KUALITAS UDARA DALAM RUANGAN DAN VENTILASI

1. DATA UMUM

Perusahaan : PT. Elusa Tbk
Alamat : Jl. Rantau KM 3.5, Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis
Pengurus / Penanggung Jawab : Jari Haryono
Lokasi Pemeriksaan / Pengujian : Kantor Sementara
Nomor Dokumen Pengujian :
Sebelumnya : —
Nomor SKP PJK3 / Bidang Inspeksi : —
Nomor SKP Ahli K3 Lingkungan Kerja :
Muda / Madya / Utama / Penguji K3



2. PEMERIKSAAN VISUAL

Tanggal Pemeriksaan : 16 Desember 2024
Waktu Pemeriksaan : 09.00 – 16.00 WIB

No.	Ruangan Kerja / Bagian	Lokasi Pemeriksaan	Suhu Ruangan (°C) Kelembaban (%)	Ruangan Antara (Ada / Tidak)	Ventilasi Alami / Buatan / Gabungan	Pembersihan Periodik (Ada / Tidak)
1.	Office	1	25,1 °C 50,9 %	Ada	Buatan (Kecepatan alir 0,1 m/s)	Ada
2.	Ruang Meeting		25,4 °C 63,5 %	Ada	Buatan (Kecepatan alir 0,1 m/s)	Ada

Keterangan : Titik lokasi tergambar pada sketsa terlampir

3. ANALISA

Dari pemeriksaan yang telah dilakukan didapatkan :

- Office memiliki suhu ruangan yang di bawah NAB, kelembaban yang memenuhi standar, dan kecepatan alir udara yang memenuhi standar.
- Ruang Meeting memiliki suhu ruangan yang di bawah NAB, kelembaban yang memenuhi standar, kecepatan alir udara yang memenuhi standar.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa diatas disimpulkan kualitas udara dalam ruangan untuk Kantor Sementara memenuhi syarat K3.

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja,

TETI SUSANTI, SKM
Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda
NIP. 19740223 199301 2 001



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Pepaya No. 57-59, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru 28121
Email : disnakertrans@riau.go.id | website : disnakertrans.riau.go.id | Pelayanan :
08117573033



**PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN AWAL/BERKALA/KHUSUS
RUANG UDARA/ CUBIC SPACE**

1. DATA UMUM

Perusahaan : PT. Elusa Tbk
Alamat : Jl. Rantau KM 3.5, Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis
Pengurus / Penanggung Jawab : Jeri Haryono
Lokasi Pemeriksaan / Pengujian : Kantor Sementara
Nomor Dokumen Pengujian :
Sebelumnya :
Nomor SKP PJK3 / Bidang Inspeksi :
Nomor SKP Ahli K3 Lingkungan Kerja :
Muda / Madya / Utama / Penguji K3 :



2. PEMERIKSAAN VISUAL

Tanggal Pemeriksaan : 16 Desember 2024
Waktu Pemeriksaan : 09.00 – 16.00 WIB

No.	Ruang kerja/Bagian	Lokasi Pemeriksaan	Volume Ruangan (Panjang x Lebar x Tinggi) (m ³)	Jumlah Pekerja Dalam Ruang Kerja (orang)	Ruang Udara/ orang (m ³ / orang)
1.	Ruang Meeting	3	111.1	11	10.1
	Ruang Staff		433.8	43	10.1

Keterangan : Titik lokasi tergambar pada sketsa terlampir

3. ANALISA

Dari pemeriksaan yang telah dilakukan didapatkan bahwa semua pekerja mendapatkan ruang udara yang memenuhi standar.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa diatas disimpulkan bahwa cubic space ruang kerja di Kantor Sementara memenuhi syarat K3.

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja,

TETI SUSANTI, SKM

Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda
NIP. 19740223 199301 2 001



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Pepaya No. 57-59, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru 28121
Email : dinasakertrans@riau.go.id | website : Dinasakertrans.riau.go.id | Pelayanan :
08117573033



PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN AWAL/BERKALA/KHUSUS
KERUMAH TANGGAAN (HOUSEKEEPING) PERALATAN DAN BAHAN

1. DATA UMUM

Perusahaan : PT. Elhusa Tbk
Alamat : Jl. Rantau KM 3.5, Periatang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis
Pengurus / Penanggung Jawab : Jeri Haryono
Lokasi Pemeriksaan / Pengujian : Kantor Sementara
Nomor Dokumen Pengujian :
Sebelumnya :
Nomor SKP PJK3 / Bidang Inspeksi :
Nomor SKP Ahli K3 Lingkungan Kerja :
Muda / Madya / Utama / Penguji K3 :
: ---



2. PEMERIKSAAN VISUAL

Tanggal Pemeriksaan : 16 Desember 2024
Waktu Pemeriksaan : 09.00 – 16.00 WIB

No.	Ruang Kerja / Bagian	Lokasi Pemeriksaan	Pemisahan Alat (Ada / Tidak) / Penataan Alat (Ada / Tidak)	Pembersihan Alat/ Perkakas/ Bahan Secara Rutin (Ada/ tidak)	Prosedur Kebersihan/ Penempatan / Penataan Alat, perkakas, bahan (Ada / Tidak)	Label Bahan (Ada/ tidak)
1.	Ruang Meeting	1	Pemisahan Alat : Ada Penataan Alat : Ada	Ada	Ada	Tidak Ada
2.	Ruang Staff	2	Pemisahan Alat : Ada Penataan Alat : Ada	Ada	Ada	Tidak Ada

Keterangan : Titik lokasi tergambar pada sketsa terlampir

3. ANALISA

Dari pemeriksaan yang telah dilakukan, didapatkan semua ruangan sudah memiliki pemisahan dan penataan peralatan dan bahan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa diatas disimpulkan housekeeping di Kantor Sementara memenuhi syarat KS.



Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis KS Lingkungan Kerja.

TETI SUSANTI, SKM
Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda
NIP. 19740223 199301 2 001

DOKUMENTASI



Ruang Meeting



Ruang Staff



WORKSHOP RECORDING



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Pepaya No. 57-59, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru 28121
Email: dinakertrans@prov.riau.go.id | Website: Dinakertrans.riau.go.id | Pelayanan: 08117573033



SURAT KETERANGAN
FAKTOR FISIK/KIMIA/BIOLOGI/ERGONOMI/PSIKOLOGI
DI TEMPAT KERJA

Nomor : 500.15.18.4/Bidwas/2024/LKBB/ 659

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian berkala yang telah dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Lingkungan Kerja (Teti Susanti, SKM) pada tanggal 16 & 23 Desember 2024 terhadap faktor Fisika, Kimia, Biologi, Ergonomi dan Psikologi di tempat kerja, diterangkan bahwa :

A. DATA UMUM

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Perusahaan | : PT. Elhusa Tbk |
| 2. Alamat | : Jl. Rangsau KM 3.5, Pematang Pudi, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis |
| 3. Pengurus Perusahaan | : Jerry Haryono |
| 4. Ahli K3 Lingkungan | : — |
| 5. Lokasi Objek | : Workshop Recording |

B. DATA TEKNIS

Objek
Jenis Objek

: Fisika / Kimia / Biologi / Ergonomi / Psikologi

Fisika

- () Iklim Kerja Panas / ISBB
- () Iklim Kerja Dingin (Cold Stress)
- () Kebisingan
- () Getaran Lengan dan Tangan/Seluruh Tubuh
- () Radiasi Frekuensi Radio dan Gelombang Mikro
- () Radiasi Sinar Ultra Ungu (UV)
- () Medan Magnet Statis
- (☒) Pencahayaan

Kimia

- () Debu
- () Gas / Uap Berbahaya
- () Indeks Paparan Biologis

Biologi

- (☒) Bakteri
- () Mikroba Patogen
- (☒) Jamur

Ergonomi

- (☒) Posisi Kerja
- (☒) Desain Alat Kerja
- (☒) Beban Angkat

Psikologi

- (☒) Ketidakjelasan Peran / Ketaksaan Peran
- (☒) Konflik Peran
- (☒) Beban Kerja Berlebih secara kualitatif
- (☒) Beban Kerja Berlebih secara kuantitatif
- (☒) Pengembangan Karir
- (☒) Tanggung Jawab terhadap Orang Lain
- () Objek khusus *) Sebutkan

Dokumen Hasil Pemeriksaan

dan/atau Pengujian

Instansi Penguji

Alamat Instansi Penguji

Tanggal Pelaksanaan

: Terlampir

: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Riau

: Jl. Pepaya No 57-59 Pekanbaru

: 16 & 23 Desember 2024

C. HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

Hasil pemeriksaan dan pengujian terhadap faktor di tempat kerja secara rinci sebagaimana terlampir

D. EVALUASI

1. Intensitas pencahayaan kurang dibawah standar. Lakukan pengendalian dengan Engineering Control (menambahkan dan atau mengganti) lampu di tempat aktifitas kerja sampai mencapai intensitas penerangan sesuai standar
2. Belum Ada Personil K3 Bidang Lingkungan Kerja
3. Tidak dilakukan pengukuran/ pengujian internal rutin dan pengendalian terhadap lingkungan kerja

Perusahaan diizinkan melaksanakan pekerjaan dengan ketentuan :

1. Melakukan pemeriksaan dan pengujian internal rutin terhadap lingkungan kerja
2. Melakukan pengendalian terhadap faktor-faktor K3 lingkungan kerja
3. Memiliki Ahli K3 yang berkompeten dan memiliki kewenangan dibidang Lingkungan Kerja

E. KESIMPULAN

MEMENUHI
PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Dengan Catatan : Melaksanakan hasil Evaluasi

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang tidak ada perubahan kondisi lingkungan kerja dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pekanbaru, 27 Desember 2024

Disetujui
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Riau



H. BOBY RACHMAT, S.STP.MSI
Pembina Utama Muda
NIP. 19830516 200112 1 002

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja,

TETI SUSANTI, SKM
Pengawas Ketenagakerjaan Muda
NIP. 19740223 199301 2 001

Keterangan:

- a. Lembar pertama untuk pemilik
- b. Lembar kedua untuk unit kerja pengawasan ketenagakerjaan setempat.
- c. Lembar ketiga untuk unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pusat.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Pepaya No. 57-59, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru 28121
Email : danakertrans@riau.go.id | website : danakertrans.riau.go.id | Pelayanan :
08117573033



PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN AWAL/BERKALA/KHUSUS
PENCAHAYAAN

1. DATA UMUM

Perusahaan : PT. Elhusa Tbk
Alamat : Jl. Rantau KM 3.5, Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis
Pengurus / Peranggung Jawab : Jeri Heryono
Lokasi Pemeriksaan / Pengujian : Workshop Recording
Nomor Dokumen Pengujian :
Sebelumnya :
Nomor SKP PJK3 / Bidang Inspeksi :
Nomor SKP Ahli K3 Lingkungan Kerja :
Muda / Madya / Utama / Penguji K3 :
: —



2. PEMERIKSAAN DAN / ATAU PENGUJIAN TEKNIK

Nama Alat Ukur yang Digunakan : Light Meter
Type, Nomor Seri : Lutron, LX-1102
Negara Pembuat : Taiwan
Tanggal Kalibrasi Eksternal Terakhir : 13 Februari 2024
Instansi Pengkalibrasi : Lutron Electronic Enterprise Co., Ltd
Tanggal pemeriksaan / pengujian / pengukuran : 16 Desember 2024
Waktu pemeriksaan / pengujian / pengukuran : 09.00 - 12.00 WIB

1. HASIL PEMERIKSAAN DAN / ATAU PENGUJIAN TEKNIS

No.	Ruangan/Bagian	No. Titik Pengukuran	Sumber Penerangan/ pencahayaan (Alami/ Buatan)	Luas Jendela Ruangan (m ²)	Intensitas (Lux)		Jenis Pengukuran (Umum/ Lokal)
					Hasil Ukur	Standar	
1.	Ruang Material 1	1	Alami & Buatan	-	189	300	Umum
		2			234		
		3			223		
		4			12		
		5			147		
		6			207	500	Lokal
		7			213		
		8			205		
		9			192		
		10			150		
2.	Ruang Material 2	1	Alami & Buatan	-	124	300	Umum
		2			183		
		3			159		
		4			184		



3.	Repair Geophone	1	Alami & Buatan	-	734	500	Lokal
		2			356		
		3			289		
		4			248		
		5			252		
		6			322		
		7			391		
		8			634		
		9			401		
		10			435		
		11			207		
		12			542		
		13			223		
		14			113		
		15			195		
4.	Ruang Instrument	1	Alami & Buatan	-	215	300	Umum
		2			222		
		3			185		
		4			207	500	Lokal
		5			171		
		6			117		
		7			156		
5.	Ruang Link Cable	1	Alami & Buatan	-	328	300	Umum
		2			306		
		3			233		
		4			303		
		5			325		
		6			360	500	Loka
		7			233		

Keterangan : Titik lokasi tergambar pada sketsa terlampir

4. METODE PENGUKURAN YANG DIPAKAI

Pengukuran Langsung (Direct Measurement)

SNI 7062-2019 tentang Pengukuran Intensitas Pencahayaan di Tempat Kerja.

5. ANALISA

Dari pengujian yang telah dilakukan didapatkan bahwa :

- Intensitas pencahayaan umum di **Ruang Material 1** terukur rata-rata **178.75 (dibawah standar)** dan intensitas pencahayaan lokal yang terukur dibawah standar.
- Intensitas pencahayaan umum di **Ruang Material 2** terukur rata-rata **162.5 (dibawah standar)** dan intensitas pencahayaan lokal yang terukur dibawah standar.
- Intensitas pencahayaan umum di **Repair Geophone** terukur rata-rata **403.25 (sesuai standar)** dan intensitas pencahayaan lokal yang terukur dibawah standar.
- Intensitas pencahayaan umum di **Ruang Instrument** terukur rata-rata **207.25 (dibawah standar)** dan intensitas pencahayaan lokal yang terukur dibawah standar.
- Intensitas pencahayaan umum di **Ruang Link Cable** terukur rata-rata **309.16 (sesuai standar)** dan intensitas pencahayaan lokal yang terukur dibawah standar.

6. **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa intensitas pencahayaan di Workshop memerlukan pengendalian lebih lanjut.

7. **PERSYARATAN YANG HARUS DIPENUHI**

Lakukan pengendalian dengan *Engineering Control* (menambahkan dan atau mengurangi lampu di tempat aktivitas kerja sampai mencapai intensitas penerangan sesuai standar



Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja,

TETI SUSANTI, SKM

Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda
NIP. 19740223 199301 2 001

DENAH TITIK PENGUJIAN PENCAHAYANAN
PT. Elmusa Tbk
 Workshop Recording





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Pepaya No. 57-59, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru 28121
Email : disnakertrans@riau.go.id | website : Disnakertrans.riau.go.id | Pelayanan :
08117573033



**PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN AWAL/ BERKALA/ KHUSUS
MIKROBIOLOGI**

1. DATA UMUM

Perusahaan : PT. Elhusa Tbk
Alamat : Jl. Rangau KM 3.5, Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis
Pengurus / Penanggung Jawab : Jeri Haryono
Lokasi Pemeriksaan / Pengujian : Workshop Recording
Nomor Dokumen Pengujian : ---
Sebelumnya : ---
Nomor SKP PJK3 / Bidang Inspeksi : ---
Nomor SKP Ahli K3 Lingkungan Kerja : ---
Muda / Madya / Utama / Penguji K3 : ---



2. PEMERIKSAAN DAN / ATAU PENGUJIAN TEKNIK

Nama Alat Ukur yang Digunakan : Colony Counter
Type, Nomor Seri : Wincom, J2
Negara Pembuat : China
Tanggal Kalibrasi Eksternal Terakhir : -
Instansi Pengkalibrasi : -
Tanggal pemeriksaan / pengujian / pengukuran : 16 Desember 2024
Waktu pemeriksaan / pengujian / pengukuran : 09.00 – 16.00

3. HASIL PEMERIKSAAN DAN / ATAU PENGUJIAN TEKNIS

No.	Ruangan / bagian	No. Titik Uji	Hasil Uji		NAB		Tindakan pengendalian yang telah dilakukan.
			Cfu / m ³				
			Bakteri	Jamur	Bakteri	Jamur	
1.	Ruang Material 1	6	420	170	700	1000	-
	Ruang Material 2	7	80	420			
	Ruang Instrument	8	40	440			
	Ruang Link Cable	9	670	40			

Keterangan : Titik lokasi tergambarkan pada sketsa terlampir

4. METODE PENGUKURAN YANG DIPAKAI

SNI 9099 : 2022 tentang Metode Pengujian Faktor Biologi di Udara Tempat Kerja

5. ANALISA

Dari pengujian yang telah dilakukan, didapatkan jumlah bakteri dan jamur di Workshop Recording terukur di bawah NAB.

6. **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor mikrobiologi di Workshop Racking memenuhi syarat K3.




Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja,

TETI SUSANTI, SKM

Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda
NIP. 19740223 199301 2 001

DOKUMENTASI

Bakteri



Jamur



Ruang Material 1

Bakteri



Jamur




Ruang Material 2

Bakteri



Jamur




Ruang Instrument

Bakteri



Jamur



Ruang Link Cable



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Pepaya No. 57-59, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru 28121
Email : disnakertrans@riau.go.id | website : Disnakertrans.riau.go.id | Pelayanan :
08117573033



**PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN AWAL/ BERKALA/ KHUSUS
ERGONOMI**

1. DATA UMUM

Perusahaan : PT. Elusa Tbk
Alamat : Jl. Rangau KM 3.5, Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab.
Pengurus / Penanggung Jawab : Bengkalis
Lokasi Pemeriksaan / Pengujian : Jeri Hanyano
Nomor Dokumen Pengujian : Workshop Recording
Sebelumnya :
Nomor SKP PJK3 / Bidang Inspeksi :
Nomor SKP Ahli K3 Lingkungan Kerja :
Muda / Madya / Utama / Penguji K3 :



2. PEMERIKSAAN DAN / ATAU PENGUJIAN TEKNIK

Tanggal pemeriksaan / pengujian/ : 16 Desember 2024
pengukuran
Waktu pemeriksaan / pengujian/ : 09.00 – 16.00 WIB
pengukuran

3. HASIL PEMERIKSAAN DAN ATAU PENGUJIAN TEKNIS

No.	Ruangan/ Bagian	Stasiun Kerja Duduk	Stasiun Kerja Berdiri	Stasiun Kerja Dinamis	Manual Handling	Hasil Pengukuran
1.	Molding	-	-	✓	-	26.03%
2.	Leakage	-	-	✓	-	20.55%
3.	Repair Geophone	-	-	✓	-	31.96%
4.	Material 1	-	-	✓	-	29.22%
5.	Material 2	-	-	✓	-	29.22%
6.	Instrument	-	-	✓	-	27.40%
7.	Link Cable	-	-	✓	-	17.35%

Standar / NAB

≤ 40 % : Dapat diterima
41% - 50% : Memerlukan penelitian lebih lanjut
51% - 70% : Memerlukan penelitian lebih lanjut dan
perubahan secepatnya
≥ 70% : Penelitian dan perubahan segera

**Metode Pengendalian
yang Telah Dilakukan**

4. METODE PENGUKURAN YANG DIPAKAI

Quick Exposure Check

5. ANALISA

Dari pengujian yang telah dilakukan, didapatkan bahwa ergonomi untuk pekerjaan:

- Molding didapatkan hasil pengukuran dengan nilai 26.03% yang berarti pekerjaan tersebut memiliki resiko yang rendah.

- Leakage didapatkan hasil pengukuran dengan nilai 20,55% yang berarti pekerjaan tersebut memiliki risiko yang rendah.
- Repair Geophone didapatkan hasil pengukuran dengan nilai 31,96% yang berarti pekerjaan tersebut memiliki risiko yang rendah.
- Material 1 didapatkan hasil pengukuran dengan nilai 29,22% yang berarti pekerjaan tersebut memiliki risiko yang rendah.
- Material 2 didapatkan hasil pengukuran dengan nilai 29,22% yang berarti pekerjaan tersebut memiliki risiko yang rendah.
- Instrument didapatkan hasil pengukuran dengan nilai 27,40% yang berarti pekerjaan tersebut memiliki risiko yang rendah.
- Link Cable didapatkan hasil pengukuran dengan nilai 17,35% yang berarti pekerjaan tersebut memiliki risiko yang rendah.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa di atas dapat disimpulkan ergonomi di Workshop Recording memenuhi syarat K3.

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja,



TETI SUSANTI, SKM
Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda
NIP. 19740223 199301 2 001



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Pepaya No. 57-59, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru 28121
Email: disnakertrans@riau.go.id | website : Disnakertrans.riau.go.id | Pelayanan: 08117573033



SURAT KETERANGAN
PENERAPAN HIGIENE DAN SANITASI DI TEMPAT KERJA
Nomor : 500.15.18.4 /Bidwas/ 2024/LKBB/ 6310

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian berkala yang telah dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Lingkungan Kerja (Teti Susanti, SKM) pada tanggal 16 & 23 Desember 2024 terhadap Penerapan hygiene dan sanitasi di Tempat Kerja di tempat kerja, diterangkan bahwa :

A. DATA UMUM

1. Perusahaan : PT. Elnusa Tbk
2. Alamat : Jl. Rangau KM 3.5, Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis
3. Pengurus Perusahaan : Jerry Haryono
4. Ahli K3 Lingkungan : —
5. Lokasi Objek : Workshop Recording

B. DATA TEKNIS

- Objek : Penerapan hygiene dan sanitasi di tempat kerja
- Jenis Objek :
- (√) Kebersihan Bangunan Tempat Kerja
 - (√) Fasilitas kebersihan, toilet laki-laki/perempuan / penyandang cacat
 - (√) Loker dan Ruang Ganti Pakaian bagi tenaga kerja laki-laki dan perempuan
 - (√) Tempat sampah
 - (√) Kualitas Udara Dalam Ruangan dan Ventilasi
 - (√) Ruang Udara / Cubic Space
 - (√) Ketata rumahtangaan (House Keeping) peralatan dan bahan
 - () Objek Khusus

Dokumen Hasil Pemeriksaan dan/atau Pengujian : Terlampir

Instansi Penguji : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Riau

Alamat Instansi Penguji : Jl. Pepaya No 57-59 Pekanbaru

Tanggal Pelaksanaan : 16 & 23 Desember 2024

C. HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

Hasil pemeriksaan dan pengujian terhadap penerapan hygiene dan sanitasi di tempat kerja secara rinci sebagaimana terlampir

D. EVALUASI

1. Kebersihan bangunan baik
2. Jumlah Toilet sudah memadai, kebersihan dan penerangan memadai
3. Tidak disiapkan Loker
4. Tempat sampah tersedia, berpenutup
5. Kualitas Udara Dalam Ruangan dan Ventilasi, Tunjukan suhu dan kelembaban dengan pengendalian engineering control menggunakan pengatur udara agar memenuhi standar
6. Ruang Udara / Cubic Space sudah memadai
7. Ketata rumahtangaan memadai

Perusahaan diizinkan melaksanakan pekerjaan dengan ketentuan :

1. Melakukan pengendalian terhadap penerapan hygiene dan sanitasi pada area Workshop Recording

E. KESIMPULAN

MEMENUHI
PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Dengan Catatan : Melaksanakan hasil Evaluasi

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang tidak ada perubahan kondisi lingkungan kerja dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pekanbaru, 27 Desember 2024

Disetujui
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Riau



H. BOBY RACHMAT, S.STP.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19830516 200112 1 002

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja

TETI SUSANTI, SKM
Pengawas Ketenagakerjaan Muda
NIP. 19740223 199301 2 001

Keterangan:

- Lembar pertama untuk pemilik.
- Lembar kedua untuk unit kerja pengawasan ketenagakerjaan setempat.
- Lembar ketiga untuk unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pusat.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Pepaya No. 57-59, Jadirejo, Kec. Sukaladi, Kota Pekanbaru 28121
Email : danakertrans@riau.go.id | website : danakertrans.riau.go.id | Pelayanan :
08117573033



**PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN AWAL/BERKALA/KHUSUS
HYGIENE DAN SANITASI BANGUNAN TEMPAT KERJA**

1. DATA UMUM

Perusahaan

Alamat

Pengurus / Penanggung Jawab

Lokasi Pemeriksaan / Pengujian

Nomor Dokumen Pengujian

Sebelumnya

Nomor SKP PJK3 / Bidang Inspeksi

Nomor SKP Ahli K3 Lingkungan Kerja

Muda / Madya / Utama / Penguji K3

: PT. Elhusa Tbk

: Jl. Rantau KM 3.5, Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis

: Jen Haryono

: Workshop Recording

: —

: —

: —



2. PEMERIKSAAN VISUAL

Tanggal Pemeriksaan

Waktu Pemeriksaan

: 23 Desember 2024

: 09.00 – 16.00 WIB

No.	Gedung/Ruang/Bagian/ Dinding/ Langit-langit/Atap/	Nomor Titik	Kondisi (bersih/ /kotor/ debu/ ventilasi)*	Saluran Air di Halaman (ada tutup pengaman/tidak mengalir/ tergenang)*	Pengelolaan yang telah dilakukan
1.	Workshop Recording	5.	Bersih	.	Pembersihan Secara Periodik

Keterangan : Titik lokasi tergambar pada sketsa terlampir

3. ANALISA

Dari pemeriksaan yang telah dilakukan didapatkan bahwa di Workshop Recording memiliki kebersihan yang terjaga.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa Workshop Recording memenuhi syarat K3.

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja,

TETI SUSANTI, SKM

Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda
NIP. 19740223 199301 2 001

DOKUMENTASI





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Pepaya No. 57-59, Jadjirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru 28121
Email : disakertrans@riau.go.id | website : Disakertrans.riau.go.id | Pelayanan :
08117573033



PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN AWAL/BERKALA/KHUSUS
TEMPAT PENGUMPULAN/PEMBUANGAN SAMPAH ATAU BAHAN TERBUANG LAINNYA

1. DATA UMUM

Perusahaan : PT. Elhusa Tbk
Alamat : Jl. Rangau KM 3.5, Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis
Pengurus / Penanggung Jawab : Jeri Haryono
Lokasi Pemeriksaan / Pengujian : Workshop Recording
Nomor Dokumen Pengujian :
Sebelumnya :
Nomor SKP PJK3 / Bidang Inspeksi :
Nomor SKP Ahli K3 Lingkungan Kerja :
Muda / Madya / Utama / Penguji K3 :



2. PEMERIKSAAN VISUAL

Tanggal Pemeriksaan : 23 Desember 2024
Waktu Pemeriksaan : 09.00 - 16.00 WIB

No.	No. Titik tempat pengumpulan/ Pembakaran sampah	Sampah Organik/ Non Organik/ Bahan Berbahaya	Penutup Ada/ Tidak	Sarana Pengumpulan/ Pembakaran Sampah dan Bahan terbuang lainnya (IPAL/Insenerator /lain-lain)*	Jaraknya dengan tempat kerja terdekat (meter)	Bau yang mengganggu Menjadi Sarang Lalat/ Serangga
1.	a	Bahan Berbahaya	Ada		-	
2.	b	Organik & Non Organik	Tidak Ada		-	
4.	c	Organik & Non Organik	Tidak Ada		-	
5.	d	Bahan Berbahaya	Ada		-	
6.	e	Bahan Berbahaya	Ada	Sarana pengumpulan	-	Tidak Ada
7.	f	Organik & Non Organik	Tidak Ada		-	
8.	g	Bahan Berbahaya	Ada		-	
9.	h	Organik & Non Organik	Tidak Ada		-	

10.	i	Bahan Berbahaya	Ada
11.	j	Organik & Non Organik	Tidak Ada
12.	k	Organik & Non Organik	Tidak Ada
13.	l	Bahan Berbahaya	Ada
14.	m	Organik & Non Organik	Tidak Ada
15.	n	Organik & Non Organik	Ada
16.	o	Organik & Non Organik	Tidak Ada
17.	p	Organik, Non Organik, Bahan Berbahaya	Ada



Keterangan : Titik lokasi tergambar pada sketsa terlampir

3. ANALISA

Dari pemeriksaan yang telah dilakukan, didapatkan :

- Terdapat tempat sampah di tempat kerja.
- Pengelolaan sampah dilakukan dengan cara diangkat keluar dari lokasi perusahaan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa diatas, disimpulkan tempat pengumpulan / pembuangan sampah atau bahan terbuang memenuhi syarat K3.

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja.

TETI SUSANTI, SKM

Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda
NIP. 19740223 199301 2 001

DOKUMENTASI



a



b



d



e



f



g



h



i



j



k



m



n



o



p



**PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN AWAL/BERKALA/KHUSUS
KUALITAS UDARA DALAM RUANGAN DAN VENTILASI**

1. DATA UMUM

Perusahaan : PT. Elusa Tbk
Alamat : Jl. Rantau KM 3.5, Pematang Pudu, Kec. Mandai, Kab. Bengkalis
Pengurus / Penanggung Jawab : Jeri Haryono
Lokasi Pemeriksaan / Pengujian : Workshop Recording
Nomor Dokumen Pengujian :
Sebelumnya :
Nomor SKP PJK3 / Bidang Inspeksi :
Nomor SKP Ahli K3 Lingkungan Kerja :
Muda / Madya / Utama / Penguji K3 :

2. PEMERIKSAAN VISUAL

Tanggal Pemeriksaan : 16 Desember 2024
Waktu Pemeriksaan : 09.00 – 16.00 WIB



No.	Ruangan Kerja / Bagian	Lokasi Pemeriksaan	Suhu Ruangan (°C) Kelembaban (%)	Ruangan Antara (Ada / Tidak)	Ventilasi Alami / Buatan/ Gabungan	Pembersihan Periodik (Ada / Tidak)
1.	Ruang Material 1	1	24,4 °C 60,6 %	Ada	Buatan (Kecepatan alir 0,1 m/s)	Ada
2.	Ruang Material 2		25,5 °C 69,7 %	Ada	Buatan (Kecepatan alir 0,1 m/s)	Ada
3.	Ruang Instrumen		30,7 °C 71,3 %	Ada	Buatan (Kecepatan alir 0,1 m/s)	Ada
4.	Link Cable		25,5 °C 82,5 %	Ada	Buatan (Kecepatan alir 0,1 m/s)	Ada

Keterangan : Titik lokasi tergambar pada sketsa terlampir

3. ANALISA

Dari pemeriksaan yang telah dilakukan didapatkan :

- **Ruang Material 1** memiliki suhu ruangan yang di bawah NAB, kelembaban yang memenuhi standar, dan kecepatan alir udara yang memenuhi standar.
- **Ruang Material 2** memiliki suhu ruangan yang di bawah NAB, kelembaban yang memenuhi standar, kecepatan alir udara yang memenuhi standar.
- **Ruang Instrumen** memiliki suhu ruangan yang melebihi NAB, kelembaban yang melebihi standar, kecepatan alir udara yang memenuhi standar.
- **Link Cable** memiliki suhu ruangan yang di bawah NAB, kelembaban yang memenuhi standar, kecepatan alir udara yang memenuhi standar.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa diatas disimpulkan kualitas udara dalam ruangan untuk Workshop memerlukan pengendalian lebih lanjut.



5. **PERSYARATAN YANG HARUS DIPENUHI:**

Turunkan suhu dan kelembaban dengan pengendalian engineering control dan turunkan pengatur udara agar memenuhi standar

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja,

TETI SUSANTI, SKM
Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda
NIP. 19740223 199301 2 001



**PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN AWAL/BERKALA/KHUSUS
RUANG UDARA/ CUBIC SPACE**

1. DATA UMUM

Perusahaan : PT. Elusa Tbk
Alamat : Jl. Rantau KM 3.5, Pematang Pudi, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis
Pengurus / Penanggung Jawab : Jeni Haryono
Lokasi Pemeriksaan / Pengujian : Workshop Recording
Nomor Dokumen Pengujian :
Sebelumnya :
Nomor SKP PJK3 / Bidang Inspeksi :
Nomor SKP Ahli K3 Lingkungan Kerja :
Muda / Madya / Utama / Penguji K3 :



2. PEMERIKSAAN VISUAL

Tanggal Pemeriksaan : 16 Oktober 2024
Waktu Pemeriksaan : 09.00 – 16.00 WIB

No.	Ruang kerja/Bagian	Lokasi Pemeriksaan	Volume Ruangan (Panjang x Lebar x Tinggi) (m ³)	Jumlah Pekerja Dalam Ruang Kerja (orang)	Ruang Udara/ orang (m ³ / orang)
1.	Ruang Instrument	4	30.0	3	10.0
2	Ruang Link Cable		61.3	6	10.2
3	Ruang Material 1		69.1	6	9.9
4	Ruang Material 2		32.8	3	10.8

Keterangan : Titik lokasi tergambar pada sketsa terlampir

1. ANALISA

Dari pemeriksaan yang telah dilakukan didapatkan bahwa semua pekerja mendapatkan ruang udara yang sudah memenuhi standar.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa diatas disimpulkan bahwa cubic space ruang kerja di Workshop memenuhi syarat K3.

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja,

TETI SUSANTI, SKM
Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda
NIP. 19740223 199301 2 001



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Pepaya No. 57-59, Jeddirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru 28121
Email : disnakertrans@riau.go.id | website : disnakertrans.riau.go.id | Pelayanan :
08117573033



PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN AWAL/BERKALA KHUSUS
KERUMAH TANGGAAN (HOUSEKEEPING) PERALATAN DAN BAHAN

1. DATA UMUM

Perusahaan

Alamat

Pengurus / Penanggung Jawab

Lokasi Pemeriksaan / Pengujian

Nomor Dokumen Pengujian

Sebelumnya

Nomor SKP PJK3 / Bidang Inspeksi

Nomor SKP Ahli K3 Lingkungan Kerja

Muda / Madya / Utama / Penguji K3

: PT. Elhusa Tbk

: Jl. Rantau KM 3.5, Pematang Pudu, Kec. Mendalo Kab. Bengkalis

: Jeri Haryono

: Workshop Recording

: —

: —

: —



2. PEMERIKSAAN VISUAL

Tanggal Pemeriksaan

Waktu Pemeriksaan

: 16 Desember 2024

: 09.00 – 16.00 WIB

No.	Ruang Kerja / Bagian	Lokasi Pemeriksaan	Pemisahan Alat (Ada / Tidak) / Penataan Alat (Ada / Tidak)	Pembersihan Alat/ Perkakas/ Bahan Secara Rutin (Ada/ tidak)	Prosedur Kebersihan/ Penempatan / Penataan Alat, perkakas, bahan (Ada / Tidak)	Label Bahan (Ada/ tidak)
1.	Area Molding	5	Pemisahan Alat : Ada	Ada	Ada	Ada
			Penataan Alat : Ada			
2.	Area Leakage		Pemisahan Alat : Ada	Ada	Ada	Ada
			Penataan Alat : Ada			
3.	Area Repair Geophone		Pemisahan Alat : Ada	Ada	Ada	Ada
			Penataan Alat : Ada			
4.	Ruang Instrument		Pemisahan Alat : Ada	Ada	Ada	Ada
			Penataan Alat : Ada			

5.	Ruang Link Cable	Pemisahan Alat : Ada			
		Penataan Alat : Ada	Ada	Ada	Ada
6.	Ruang Material 1	Pemisahan Alat : Ada			
		Penataan Alat : Ada	Ada		
7.	Ruang Material 2	Pemisahan Alat : Ada			
		Penataan Alat : Ada	Ada	Ada	Ada



Keterangan : Titik lokasi tergambar pada sketsa terlampir

3 ANALISA

Dari pemeriksaan yang telah dilakukan, didapatkan semua ruangan sudah memiliki pemisahan dan penataan peralatan dan bahan.

4 KESIMPULAN

Berdasarkan analisa diatas disimpulkan housekeeping di Workshop Recording memenuhi syarat K3.

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja,

TETI SUSANTI, SKM
Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda
NIP. 19740223 199301 2 001

DOKUMENTASI



Area Molding



Area Leakage



Area Repair Geophone



Ruang Instrument



Ruang Link Cable



Ruang Material 1



Ruang Material 2





PSIKOLOGI

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Pepaya No. 57-59, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru 28121

email: disnakertrans@riau.go.id | website : Disnakertrans.riau.go.id | Pelayanan: 08117573033



SURAT KETERANGAN FAKTOR FISIKA/ KIMIA/ BIOLOGI/ ERGONOMI/ PSIKOLOGI
PT. ELNUSA Tbk

Nomor : 500.15.18.4 /Bidwas/ /2024/LKBB/ C0.11

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Lingkungan Kerja (Teti Susanti, SKM) pada tanggal 16 & 23 Desember 2024 terhadap faktor Fisika, Kimia, Biologi, Ergonomi dan Psikologi di tempat kerja, diterangkan bahwa :

DATA UMUM

1. Perusahaan : PT. Elnusa Tbk
2. Alamat : Jl. Rangau KM 3.5, Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis
3. Pengurus Perusahaan : Jerry Haryono
4. Ahli K3 Lingkungan : —
5. Lokasi Objek : Warehouse Duri

DATA TEKNIS

Objek : Fisika, / Kimia / Biologi / Ergonomi / Psikologi

- Jenis Objek : Fisika
- () Iklim Kerja Panas / ISBB
 - () Iklim Kerja Dingin (Cold Stress)
 - () Kebisingan
 - () Getaran Lengan dan Tangan/Seluruh Tubuh
 - () Radiasi Frekuensi Radio dan Gelombang Mikro
 - () Radiasi Sinar Ultra Ungu (UV)
 - () Medan Magnet Statis
 - () Pencahayaan
- Kimia
- () Debu
 - () Gas / Uap Berbahaya
 - () Indeks Paparan Biologis
- Biologi
- () Bakteri
 - () Mikroba Patogen
 - () Jamur
- Ergonomi
- () Posisi Kerja
 - () Desain Alat Kerja
 - () Beban Angkat
- Psikologi
- (✓) Ketidakjelasan Peran / Ketaksaan Peran
 - (✓) Konflik Peran
 - (✓) Beban Kerja Berlebih secara kualitatif
 - (✓) Beban Kerja Berlebih secara kuantitatif
 - (✓) Pengembangan Karir
 - (✓) Tanggung Jawab terhadap Orang Lain
 - () Objek khusus *) Sebutkan

Dokumen Hasil Pemeriksaan
dan/atau Pengujian
Instansi Penguji

- : No.
: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Riau

Alamat Instansi Penguji
Tanggal Pelaksanaan

: Jalan Pepaya No 57-59 Pekanbaru
: 16 & 23 Desember 2024

HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

Hasil pemeriksaan dan pengujian terhadap faktor di tempat kerja secara rinci sebagaimana terlampir

EVALUASI

Pekerja mengalami stress ringan terhadap Tanggung Jawab Terhadap Orang Lain,

Perusahaan diwajibkan melakukan pengendalian dan manajemen stress seperti dengan

- mengubah struktur organisasi, fungsi dan / atau dengan merancang kembali pekerjaan yang ada
- mengadakan komunikasi organisasional secara memadai
- lainnya yang sesuai

KESIMPULAN

MEMENUHI PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Dengan Catatan : Melaksanakan hasil Evaluasi

emilian surat keterangan ini dibuat dengan sebonamya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku panjang tidak ada perubahan kondisi lingkungan kerja dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian lanjutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pekanbaru, 27 Desember 2024

Disetujui
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Riau

H. BOBY RACHMAT, S.STP,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19830516 200112 1 002

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja,

TETI SUSANTI, SKM
Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda
NIP. 19740223 198301 2 001

eterangan:

- Lembar pertama untuk pemilik.
- Lembar kedua untuk unit kerja pengawasan ketenagakerjaan setempat.
- Lembar ketiga untuk unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pusat.



PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN AWAL/ BERKALA/ KHUSUS PSIKOLOGI

DATA UMUM


Perusahaan	: PT. Elhusa Tbk
Alamat	: Jl. Rantau KM 3.5, Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis
Pengurus / Peranggung Jawab	: Jeri Haryono
Lokasi Pemeriksaan / Pengujian	: Site PT. Elhusa Tbk
Nomor Dokumen Pengujian	:
Sebelumnya	:
Nomor SKP PJK3 / Bidang Inspeksi	: —
Nomor SKPAhli K3 Lingkungan Kerja	: —
Muda / Madya / Utama / Penguji K3	:



HASIL PEMERIKSAAN DAN ATAU PENGUJIAN TEKNIS

Responden diambil sebanyak 21 orang dari berbagai departemen.

No.	No Uji	Total Skor	Kesimpulan
1.	1 (TP)	Ringan 3,12% Sedang 6,25% Berat 0,00%	Dari 21 orang, terdapat 3 orang yang memiliki tingkat stress RINGAN, dan 2 orang yang memiliki tingkat stress SEDANG dari stressor Ketaksaaan Peran.
2.	2 (KP)	Ringan 6,25% Sedang 9,37% Berat 0,00%	Dari 21 orang, terdapat 2 orang yang memiliki tingkat stress RINGAN, dan 3 orang yang memiliki tingkat stress SEDANG dari stressor Konflik Peran.
3.	3 (BBKuan)	Ringan 9,37% Sedang 9,37% Berat 0,00%	Dari 21 orang, terdapat 3 orang yang memiliki tingkat stress RINGAN, dan 3 orang yang memiliki tingkat stress SEDANG dari stressor Beban Berlebih Kuantitatif
4.	4 (BBKual)	Ringan 9,37% Sedang 3,12% Berat 0,00%	Dari 21 orang, terdapat 3 orang yang memiliki tingkat stress RINGAN, dan 11 orang yang memiliki tingkat stress SEDANG stress Beban Berlebih Kualitatif.
5.	5 (PK)	Ringan 6,25% Sedang 9,37% Berat 0,00%	Dari 21 orang, terdapat 2 orang yang memiliki tingkat stress RINGAN, dan 3 orang yang memiliki tingkat stress SEDANG dari stressor Pengembangan Karir.
6.	6 (TJO)	Ringan 6,25% Sedang 15,62% Berat 6,25%	Dari 21 orang, terdapat 2 orang yang memiliki tingkat stress RINGAN, 5 orang yang memiliki tingkat stress SEDANG, dan 2 orang yang memiliki tingkat stress BERAT dari stressor Tanggung Jawab Terhadap Orang Lain.



METODE PENGUKURAN YANG DIPAKAI

Survei Diagnosis Stress Kerja Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 tahun 2018.

ANALISA

Dari survei yang dilakukan pada 21 responden, didapatkan stressor utama dengan tingkat paling tinggi adalah pada Tanggung Jawab Terhadap Orang Lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa diatas dapat disimpulkan perlu pengendalian terhadap hal-hal yang menjadi stressor Tanggung Jawab Terhadap Orang Lain.

PERSYARATAN YANG HARUS DIPENUHI

Lakukan pengendalian dan manajemen stress seperti dengan

- mengubah struktur organisasi, fungsi dan / atau dengan merancang kembali pekerjaan yang ada
- mengadakan komunikasi organisasional secara memadai
- lainnya yang sesuai

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja



TETI SUSANTI, SKM

Pengawas Ketenagakerjaan Muda
NIP. 197402231993012001



**SYARAT-SYARAT K3 LINGKUNGAN KERJA
YANG WAJIB SEGERA DIPENUHI /
PERBAIKAN YANG WAJIB
DILAKSANAKAN OLEH PERUSAHAAN**

berdasarkan hasil pemeriksaan/pengukuran/pengujian ini, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang K3
Pengusaha PT. Elnusa Tbk, wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
Melakukan pengukuran dan pengujian internal rutin terhadap semua aspek lingkungan kerja pada seluruh
area tempat kerja
Melakukan pengendalian terhadap semua aspek tersebut sesuai Hirarki agar tetap sesuai standar dan atau
berada dalam kondisi dibawah Nilai Ambang Batas
Melaksanakan dan melaporkan Manajemen APD
Menyediakan Ahli dan Personil K3 yang berkompeten dan memiliki kewenangan dibidang Lingkungan Kerja



Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja

TETI SUSANTI, SKM
Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda
NIP. 19740223 199301 2 001

